


Fluke 192/196/199 ScopeMeter

Manual de Uso



GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Se garantiza que cada uno de los productos Fluke no presenta defectos de material y de mano de obra si es objeto de una utilización y un mantenimiento normales. El período de garantía es de tres años y comienza a partir de la fecha de envío. Las piezas, reparaciones y mantenimiento del producto están garantizados durante 90 días. Esta garantía se otorga exclusivamente al comprador original o al usuario final de un revendedor autorizado por Fluke, y no es de aplicación a fusibles, baterías o pilas desechables, ni a cualquier otro producto que, en opinión de Fluke, haya sido objeto de una mala utilización, alteración, negligencia o daños por accidente, manejo o manipulación anómalos. Fluke garantiza que el software operará sustancialmente de acuerdo con sus especificaciones funcionales durante 90 días, y que ha sido grabado correctamente en soportes no defectuosos. Fluke no garantiza que el software carezca de errores ni que opere sin interrupción.

Los revendedores autorizados por Fluke podrán otorgar esta garantía a productos nuevos y sin utilizar suministrados exclusivamente a usuarios finales, aunque no están autorizados para otorgar una garantía más amplia o diferente en nombre de Fluke. El soporte de garantía puede utilizarse si el producto ha sido adquirido a través de un centro de ventas autorizado por Fluke o si el comprador ha abonado el precio internacional pertinente. Fluke se reserva el derecho de facturar al comprador los gastos de importación incurridos en concepto de reparaciones o de sustitución de piezas cuando un producto adquirido en un país sea enviado a otro país para su reparación.

Las obligaciones de Fluke en lo que respecta a la garantía están limitadas, a discreción de Fluke, al reintegro del importe de compra, a la reparación gratuita o a la sustitución de un producto defectuoso siempre y cuando sea devuelto al centro de servicio Fluke autorizado dentro del período de garantía.

Para obtener servicio en garantía, consulte al centro de servicio Fluke autorizado más próximo, o bien envíe el producto - con una descripción del problema - a portes y seguros pagados por anticipado (FOB en destino) al centro de servicio Fluke autorizado más próximo. Fluke no asume responsabilidad alguna por los daños ocasionados durante el transporte. Una vez realizada la reparación en garantía, el producto será devuelto al comprador, corriendo Fluke con los gastos de transporte (FOB en destino). Si Fluke determina que la avería ha sido consecuencia del mal uso, modificación, accidente o condiciones anómalas de funcionamiento o manipulación, preparará un presupuesto de los gastos de reparación y pedirá autorización para realizarla antes de iniciar el trabajo. Una vez reparado el producto, será devuelto al comprador, abonando Fluke los gastos de transporte, y se facturará al comprador en concepto de la reparación y los gastos de transporte para la devolución (FOB en punto de envío).

ESTA GARANTÍA CONSTITUYE EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO QUE ASISTE AL COMPRADOR, Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO - AUNQUE SU ENUMERACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE EN MODO ALGUNO COMO LIMITACIÓN - LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA DETERMINADO USO O PROPÓSITO. FLUKE NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CONCEPTO DE DAÑOS O PÉRDIDAS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSIGUIENTES, INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE DATOS, YA SEAN PRODUCTO DE UN INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA COMO SI SE BASAN EN UNA RELACIÓN CONTRACTUAL, DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, CONFIANZA O CUALQUIER OTRA FORMA.

Por cuanto algunos países o jurisdicciones no permiten la limitación del plazo de una garantía implícita, ni la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, es posible que las limitaciones y exclusiones de la presente garantía no sean de aplicación a todos los compradores. Si alguna de las disposiciones de la presente garantía es considerada nula o inaplicable por un tribunal de la jurisdicción competente, dicha disposición no afectará a la validez ni aplicabilidad de las demás disposiciones.

Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA 98206-9090 EE.UU., o Fluke Industrial B.V., P.O. Box 90, 7600 AB, Almelo, Países Bajos

CENTROS DE SERVICIO

Consulte las señas de los centros de servicio autorizados en nuestro sitio Web:

http://www.fluke.com

o bien llame a cualquiera de los siguientes números de teléfono de Fluke:

+1-888-993-5853 en EE.UU. y Canadá

+31-40-2675200 en Europa

+1-425-356-5500 desde los demás países

Índice general

Capítulo	Título	Página
	Desembalaje del kit del instrumento de medida	
1	Uso del osciloscopio	9
	Conexión del instrumento de medida	10
	Navegación por los menús	12
	Conexiones de osciloscopio	13
	Mediciones osciloscópicas automáticas	
	Uso de promedio, persistencia y captura de transitorios rápidos	20
	Análisis de formas de onda	22

2	Uso del multímetro	23
	Conexiones del medidor	23
	Mediciones con el multímetro	
	Congelación de las lecturas	27
	Selección de los rangos automáticos y manuales	27
	Mediciones relativas	28
3	Uso de las funciones del registrador	29
	Apertura del menú principal del registrador	29
	Trazado de mediciones en un lapso de tiempo (TrendPlot™)	
	Registro de formas de onda osciloscópicas en la memoria	
	profunda (Scope Record™)	33
	Análisis de un TrendPlot o Scope Record	36
4	Uso de Replay, Zoom y Cursors	37
	Reproducción de las 100 pantallas osciloscópicas más recientes	37
	Ampliación de una forma de onda	
	Mediciones con cursor	42
5	Disparo sobre formas de onda	47
	Configuración del nivel y pendiente del disparo	
	Uso del retardo de disparo o del predisparo	
	Opciones de disparo automático	
	Disparo sobre flancos	
	Disparo sobre formas de onda externas	
	Disparo sobre señales de vídeo	56
	Disparo en impulsos	58

6	Uso de memoria, PC e impresora	63
	Guardar y recuperar	
	Pantallas de documentación	_
7	Sugerencias	71
	Uso de los accesorios estándar	71
	Uso de las entradas aisladas independientemente flotantes	74
	Uso del Soporte inclinable	
	Reajuste del instrumento de medida	
	Supresión de las etiquetas de teclas y menús	
	Cambio del idioma de la información	
	Ajuste del contraste y el brillo	77
	Cambio de la fecha y hora	78
	Ahorro de vida útil de las baterías	
	Modificación de las opciones de Auto Set	80
8	Mantenimiento del instrumento de medida	81
	Limpieza del instrumento de medida	81
	Almacenamiento del instrumento de medida	
	Carga de las baterías	82
	Extensión de la autonomía de las baterías	
	Cambio de la batería recargable de NiMH BP190	84
	Calibración de las sondas de tensión	
	Presentación de la información de calibración	
	Piezas y accesorios	86
	Localización de averías	91

Fluke 192/196/199

Índice

Manual de Uso

9	Especificaciones	93
	Introducción	93
	Osciloscopio de doble entrada	
	Mediciones automáticas de osciloscopio	
	Medidor	
	Mediciones de DMM en entradas del medidor	
	Registrador	
	Zoom, Replay y Cursors	103
	Varios	
	Condiciones ambientales	
	⚠ Seguridad	106
	Sonda 10:1	107
	Inmunidad electromagnética	
	•	

Declaración de conformidad

de

FLUKE 192/196/199

Instrumentos de medida ScopeMeter®

Fabricante

Fluke Industrial B.V. Lelyweg 1 7602 EA Almelo Países Bajos

Declaración de conformidad

Sobre las bases de los resultados de las pruebas realizadas según las normas adecuadas, manifestamos que el producto cumple con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE,

la Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE

Pruebas de muestras

Normas utilizadas:

EN 61010.1 (1993)
Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use

EN-IEC61326-1 (1997)
Electrical equipment for
measurements and laboratory use
-EMC requirements-

Las pruebas se han realizado en una configuración típica.

Esta conformidad viene indicada por el símbolo **(\xi**, que significa "Conformidad europea".

Desembalaje del kit del instrumento de medida

El kit del instrumento de medida contiene los siguientes elementos:

Nota

La batería recargable de NiMH nueva no está totalmente cargada. Consulte el capítulo 8.




Figura 1. Kit del instrumento de medida ScopeMeter

#	Descripción
1	Instrumento de medida ScopeMeter
2	Adaptador de red a batería (la configuración dependerá del país)
3	Juego de sondas de tensión 10:1 (rojas) a) Sonda de tensión 10:1 (roja) b) Pinza de gancho para punta de sonda (roja) c) Cable de puesta a tierra, con pinza de gancho (rojo) d) Cable de puesta a tierra con minipinza de cocodrilo (negro) e) Punta de medida de 4 mm para punta de sonda (roja) f) Muelle de puesta a tierra para punta de sonda (negra)
4	Juego de sondas de tensión 10:1 (grises) a) Sonda de tensión 10:1 (gris) b) Pinza de gancho para punta de sonda (gris) c) Cable de puesta a tierra con pinza de gancho (gris) d) Cable de puesta a tierra con minipinza de cocodrilo (negro) e) Punta de medida de 4 mm para punta de sonda (negro)
5	Cables de medida (rojo y negro)

#	Descripción
6	Juego de accesorios (sólo para Fluke 196 y 199) a) Punta de medida de 2 mm para punta de sonda (roja) b) Pinza industrial de cocodrilo para punta de sonda (roja) c) Punta de medida de 2 mm para clavija banana (roja) d) Pinza industrial de cocodrilo para clavija banana (roja) e) Cable de puesta a tierra con clavija banana de 4 mm (negro)
7	Juego de accesorios (sólo para Fluke 196 y 199) a) Punta de medida de 2 mm para punta de sonda (gris) b) Pinza industrial de cocodrilo para punta de sonda (gris) c) Punta de medida de 2 mm para clavija banana (gris) d) Pinza industrial de cocodrilo para clavija banana (gris) e) Cable de puesta a tierra con clavija banana de 4 mm (negro)

Fluke 192/196/199

Manual de Uso

#	Descripción
8	Manual de Uso (este libro)
9	Tarjeta de registro del producto con sobre
10	Embalaje de envío (sólo versión básica)

Las versiones Fluke 192-S, 196-S y 199-S incluyen asimismo los siguientes artículos:

#	Descripción
11	Cable/adaptador RS-232 optoaislado
12	Software FlukeView® ScopeMeter® para Windows®
13	Maletín rígido

4

Información de seguridad: Lea primero

Antes de utilizar el instrumento de medida, lea detenidamente la siguiente información de seguridad.

En los casos pertinentes, dentro del manual aparecen notas de advertencia y precaución específicas.

Una "Advertencia" identifica acciones y situaciones que suponen un riesgo para el usuario.

Una "Precaución" identifica acciones y situaciones que podrían dañar el instrumento de medida.

En el instrumento de medida y en el presente manual se utilizan los siguientes símbolos internacionales:

\triangle	Consulte la explicación que figura en el manual		Doble aislamiento (Clase de protección)
	Información para la eliminación de residuos	÷	Puesta a tierra
Ni MH	Información sobre reciclaje	CE	Conformidad europea
®	Homologación de seguridad	(ŪL)	Homologación de seguridad



Para evitar descargas eléctricas o incendios, utilice sólo la fuente de alimentación Fluke, Modelo BC190 (adaptador de red a batería).

Advertencia

Para evitar descargas eléctricas o incendios como consecuencia de la conexión del instrumento de medida a una tensión de pico superior a 42 V (30 Vrms) o a circuitos de más de 4800 VA:

- Utilice sólo las sondas de tensión y los cables de medida (y adaptadores) aislados incluidos con el instrumento de medida o equivalentes, según las especificaciones de la lista de accesorios del Capítulo 8.
- Antes de utilizar el instrumento inspeccione las sondas de tensión, los cables de prueba y los accesorios para cerciorarse de que no presenten daños mecánicos; si estuviesen dañados, cámbielos.
- Desconecte todas las sondas, cables de medida y accesorios que no esté utilizando.
- Antes de conectar el cargador de batería al instrumento de medida, conéctelo primero al enchufe de corriente alterna.
- No conecte el muelle de puesta a tierra a tensiones pico superiores a 42 V (30 Vrms) respecto al potencial de la tierra de protección.

- No aplique tensiones que difieran en más de 600 V de la tensión de la tierra de protección a ninguna entrada al realizar mediciones en entornos CAT III.
- No aplique tensiones que difieran en más de 1000 V de la tensión de la tierra de protección a ninguna entrada al realizar mediciones en entornos CAT II.
- No aplique tensiones que difieran en más de 600 V entre sí a las entradas aisladas al realizar mediciones en entornos CAT III.
 No aplique tensiones que difieran en más de 1000 V entre sí a las entradas aisladas al realizar mediciones en entornos CAT II.
- No aplique tensiones de entrada superiores a la tensión nominal del instrumento. Adopte precauciones al utilizar cables de medida 1:1, ya que la tensión de la punta de sonda se transmitirá directamente al instrumento de medida.
- No utilice conectores BNC o de clavija banana metálicos sin aislamiento.
- No introduzca objetos metálicos en los conectores.
- Utilice siempre el instrumento de medida únicamente del modo especificado.

Las tensiones nominales indicadas en las advertencias se indican como límites de "tensión de servicio". Representan V CA rms (50-60 Hz) en aplicaciones de onda sinusoidal CA, y V CC en aplicaciones de CC.

La Categoría III de sobretensión hace referencia al nivel de distribución y a los circuitos de instalación fija en el interior de un edificio.

La Categoría II de sobretensión hace referencia al nivel local, aplicable a electrodomésticos y equipos portátiles.

Los términos "Aislado" o "Eléctricamente flotante" se utilizan en este manual para indicar una medición en la que la clavija de entrada BNC o banana del instrumento de medida está conectada a una tensión distinta de la del potencial de la tierra de protección.

Los conectores de entrada aislados no tienen partes metálicas expuestas, y están totalmente aislados para protegerlos contra descargas eléctricas.

Las clavijas BNC rojas y grises, así como las clavijas banana roja y negra de 4 mm pueden conectarse independientemente a una tensión superior a la del potencial de la tierra de protección en mediciones aisladas (eléctricamente flotantes) y tienen una tensión nominal de hasta 1000 Vrms (CAT II) y 600 Vrms (CAT III) por encima del potencial de la tierra de protección.

En caso de deteriorarse las funciones de seguridad

La utilización del instrumento de medida de un modo distinto al especificado por el fabricante puede afectar a la protección proporcionada por el equipo. Antes de utilizarlo, inspeccione los cables de medida para cerciorarse de que no presenten daños mecánicos; si fuese necesario, cámbielos.

Si existe la probabilidad de que los dispositivos de seguridad se hayan deteriorado, debe desconectarse el instrumento de medida y desenchufarlo de la alimentación eléctrica. A continuación, solicite la asistencia de personal cualificado. Por ejemplo, la seguridad puede haberse deteriorado si el instrumento de medida no realiza las mediciones previstas o presenta señales visibles de daños.

Fluke 192/196/199

Manual de Uso

Capítulo 1 Uso del osciloscopio

Acerca de este capítulo

Este capítulo presenta una introducción paso a paso a las funciones de osciloscopio del instrumento de medida. La introducción no abarca todas las posibilidades de las funciones de osciloscopio, aunque presenta ejemplos básicos de cómo utilizar los menús y realizar operaciones básicas.

Conexión del instrumento de medida

Siga el procedimiento (pasos 1 al 3) de la figura 2 para conectar el instrumento de medida a una toma de red de CA estándar.

Consulte en el capítulo 8 las instrucciones para utilizar alimentación de batería.



Encienda el instrumento de medida con el mando de encendido.

El instrumento de medida se encenderá con la configuración más reciente.






Figura 2. Conexión del instrumento de medida

Reajuste del instrumento de medida

Si desea reajustar el instrumento de medida a los valores de fábrica, proceda del siguiente modo:



El instrumento de medida se encenderá, y se oirá un doble pitido, indicando que el reajuste se realizó sin novedad.



Aparecerá entonces una pantalla semejante a la de la figura 3.




Figura 3. La pantalla después del reajuste

Navegación por los menús

El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar los menús del instrumento de medida para seleccionar una función. A continuación, siga los pasos del 1 al 4 para abrir el menú de osciloscopio y seleccionar un elemento.

1



Pulse la tecla **scope** para visualizar las etiquetas que definen el uso actual de las cuatro teclas de función azules de la parte inferior de la pantalla.

READINGS READING 1 READING 2 WAVEFORM OPTIONS...


Nota

Para ocultar las etiquetas y ver la pantalla completa, vuelva a pulsar la tecla **scope**. Este cambio permite comprobar las etiquetas sin que ello afecte a la configuración.

2



Abra el menú **Waveform Options**. Este menú aparecerá en la parte inferior de la pantalla.






Figura 4. Navegación básica

3a Utilice las teclas de flecha azules para resaltar el elemento. Pulse la tecla ENTER azul para aceptar la selección.
 Siga pulsando la tecla ENTER hasta salir del menú.

Nota

Pulsando repetidamente podrá desplazarse por un menú sin modificar la configuración.

Manual de Uso

Ocultar las etiquetas de tecla y menús

Es posible ocultar un menú o etiqueta de tecla en cualquier momento.



Oculte cualquier etiqueta de tecla o menú.

Para visualizar los menús o etiquetas de teclas, pulse una de las teclas de menú amarillas (por ejemplo, la tecla scope).

Conexiones de entrada

Observe la parte superior del instrumento de medida. El instrumento de medida dispone de cuatro entradas de señales: dos entradas de seguridad de clavija BNC (entrada A roja y entrada B gris) y dos entradas de seguridad de clavija banana de 4 mm (roja y negra). Utilice las dos entradas de clavija BNC para mediciones de osciloscopio, y las dos entradas de clavija banana para mediciones de multímetro.

La arquitectura de entradas aisladas permite mediciones flotantes independientes con cada entrada.




Figura 5. Conexiones de medición

Conexiones de osciloscopio

Para efectuar mediciones de osciloscopio de doble entrada, conecte la sonda de tensión roja a la entrada A y la sonda de tensión gris a la entrada B. Conecte los cables cortos de puesta a tierra de **cada** sonda de tensión a su **propio** potencial de referencia. (Consulte la figura 6.)

Nota

Para sacar el máximo partido al hecho de contar con entradas flotantes aisladas independientemente y para evitar los problemas provocados por un uso inadecuado, consulte el capítulo 7: "Sugerencias".



Figura 6. Conexiones de osciloscopio

Visualización de una señal desconocida con Connect-and-View™

La función Connect-and-View permite que el instrumento de medida presente automáticamente señales complejas y desconocidas. Esta función optimiza la posición, rango, base de tiempos y disparo, y asegura una presentación estable de prácticamente cualquier forma de onda. Si la señal cambia, la configuración se ajustará automáticamente para mantener una presentación óptima. Esta función resulta de especial utilidad para comprobar rápidamente diversas señales.

Para activar la función Connect-and-View, proceda del siguiente modo:

1 AUTO MAN

Efectúe un autoajuste (Auto Set). En la esquina superior derecha de la pantalla aparecerá el texto **AUTO**.

La línea inferior muestra la información de rango, de base de tiempos y de disparo.

El identificador de forma de onda (A) es visible en la esquina inferior derecha de la pantalla, como puede verse en la figura 7. El icono cero de la entrada A (_), en el lado izquierdo de la pantalla, identifica el potencial de masa de la forma de onda.

2 AUTO MAN

Pulse por segunda vez para volver a seleccionar el rango manual. En la esquina superior derecha de la pantalla aparecerá la leyenda MANUAL.





Figura 7. La pantalla después de un ajuste automático (Auto Set)

Utilice las teclas gris claro **RANGE**, **TIME** y **MOVE**, situadas en la parte inferior del teclado, para cambiar manualmente la vista de la forma de onda.

Mediciones osciloscópicas automáticas


El instrumento de medida permite una amplia variedad de mediciones osciloscópicas automáticas. Es posible visualizar dos lecturas numéricas: **Reading 1** y **Reading 2**. Estas lecturas son seleccionables de manera independiente, y las mediciones pueden realizarse en forma de onda de la entrada A o de la entrada B.

Para seleccionar una medición de frecuencia de la entrada A, proceda del siguiente modo:



En la parte superior izquierda de la pantalla aparecerá la medición en Hz. (Consulte la figura 8.)

Para seleccionar también una medición **Peak-Peak** (Pico a Pico) para la entrada B como segunda lectura, proceda del siguiente modo:



15

La figura 8 muestra un ejemplo de la pantalla. Nótese que la lectura de pico a pico (Peak-Peak) de la entrada B aparece junto a la lectura de frecuencia de la entrada A, en la parte superior de la pantalla.





Figura 8. Hz y tensión pico a pico como lecturas del osciloscopio

Congelar la pantalla


En cualquier momento es posible "congelar" la pantalla (todas las lecturas y formas de onda).



Uso de promedio, persistencia y captura de transitorios rápidos

Uso de promedio para suavizar las formas de onda

Para suavizar la forma de onda, proceda del siguiente modo:





Las funciones de promediado pueden utilizarse para suprimir ruidos aleatorios o no correlacionados en la forma de onda sin pérdida de anchura de banda.

En la figura 9 pueden verse muestras de formas de onda con y sin suavizado.





Figura 9. Suavizado de una forma de onda

Uso de la persistencia para visualizar formas de onda

Si se selecciona persistencia, el instrumento de medida mostrará los límites superior e inferior de las formas de onda dinámicas.






Figura 10. Uso de la persistencia para visualizar variaciones de las formas de onda

Obsérvese que la parte fluctuante de la forma de onda aparece en la pantalla en color gris. Consulte la figura 10.

La persistencia puede emplearse para observar las variaciones en tiempo o amplitud de las formas de onda de entrada durante un lapso de tiempo.

Visualización de los transitorios rápidos


Para capturar los transitorios rápidos de la forma de onda, proceda del siguiente modo:



Esta función puede emplearse para visualizar sucesos (transitorios rápidos u otras formas de onda asíncronas) de 50 ns (nanosegundos) o más amplios, o bien para visualizar las formas de onda moduladas de HF.

Supresión del ruido de alta frecuencia

Si configura **Display Glitches** como **No**, se suprimirá el ruido de alta frecuencia de una forma de onda. Con el promedio podrá suprimir el ruido aún más.




Sugerencia

La captura y promediado de transitorios rápidos no afectan a la anchura de banda. Es posible suprimir aún más el ruido con filtros limitadores de anchura de banda. Consulte el capítulo 1. "Trabajar con formas de onda ruidosas".

Adquisición de formas de onda Selección de un acoplamiento en alterna

Después de un reset, el instrumento de medida está acoplado en continua, por lo que en la pantalla aparecerán las tensiones de CA y CC.


Utilice el acoplamiento en alterna si desea observar una pequeña señal de CA superpuesta a una señal de CC. Para seleccionar el acoplamiento en alterna proceda del siguiente modo:



En la esquina inferior izquierda de la pantalla aparecerá el icono de acoplamiento en alterna: #•.

Inversión de la polaridad de la forma de onda visualizada

Para invertir la forma de onda de la entrada A, proceda del siguiente modo:




Por ejemplo, una forma de onda con pendiente negativa aparecerá como forma de onda con pendiente positiva, lo que permitirá visualizarla mejor. Una presentación en vídeo inverso se identifica mediante un identificador de traza invertida () a la derecha de la forma de onda.

Trabajar con formas de onda ruidosas

Para suprimir el ruido de alta frecuencia (HF) de las formas de onda, puede limitarse la anchura de banda de servicio a 10 kHz ó 20 MHz. Esta función suaviza la forma de onda visualizada. Por el mismo motivo, mejora el disparo sobre la forma de onda.

Para seleccionar la supresión de HF, efectúe el siguiente procedimiento:



Sugerencia

Para suprimir el ruido sin pérdida de anchura de banda, utilice la función de promediado, o bien desactive **Display Glitches**.


Uso de las funciones matemáticas de la forma de onda

Al sumar, restar o multiplicar la forma de onda de las entradas A y B, el instrumento de medida presentará la forma de onda del resultado matemático y las formas de onda de las entradas A y B.

A versus B generará un gráfico con la entrada A en el eje vertical y la entrada B en el eje horizontal.

Las funciones matemáticas ejecutan una operación de punta a punta en las formas de onda A y B.

Para utilizar una función matemática, proceda del siguiente modo:





5 F4

Seleccione un factor de escala (salvo en el caso de A vs B) para adecuar la forma de onda del resultado matemático a la pantalla y pulse Retorno.

El rango de sensibilidad del resultado matemático es igual al rango de sensibilidad de la entrada menos sensible, dividido por el factor de escala.

Análisis de formas de onda

Para realizar un análisis detallado de las formas de onda puede utilizar las funciones de análisis **cursor**, **zoom** y **REPLAY**. Estas funciones aparecen descritas en el capítulo 4: "Uso de Replay, Zoom y Cursors".

Capítulo 2 Uso del multímetro

Acerca de este capítulo

Este capítulo presenta una introducción paso a paso a las funciones de multimetría del instrumento de medida (en adelante denominado "medidor"). La introducción incluye ejemplos básicos que muestran cómo utilizar los menús y realizar las operaciones básicas.

Conexiones del medidor

Nota

En el capítulo 7 se explica la utilización típica de los cables de medida y accesorios del medidor.




Figura 11. Conexiones del medidor

Mediciones con el multímetro

La pantalla muestra las lecturas numéricas de las mediciones en la entrada del medidor.

Medición de los valores de resistencia

Para medir una resistencia efectúe el siguiente procedimiento:

Conecte al elemento resistivo los cables de medida rojo y negro de las entradas para clavija banana de 4 mm. 2 Abra las etiquetas de la tecla METER. RELATIVE MEASURE... AUTO MANUAL \$ Abra el menú Measurement 3 (medición). Measurement Measure: □ V ac ■ V dc □ V ac+dc □ Ohms □ Continuitu» □ A dc... □ Diode ++ □ Temp... Resalte Ohms (Ohmios). Seleccione la medición en ohmios. 5

El valor del elemento resistivo aparece en ohmios. Observe también que aparece la barra de gráficos. (Consulte la figura 12.)




Figura 12. Lectura de los valores del elemento resistivo

Medición de una corriente

La corriente puede medirse tanto en modo de osciloscopio como de multímetro. El modo de osciloscopio tiene la ventaja de que aparecen dos formas de onda mientras se realizan las mediciones.

Por su parte, el modo de multímetro tiene la ventaja de proporcionar una medición de alta resolución.

El siguiente ejemplo explica una medición de corriente típica en modo de multímetro.

Advertencia

Lea detenidamente las instrucciones correspondientes a la sonda amperimétrica que esté utilizando.

Para configurar el instrumento de medida, efectúe el siguiente procedimiento:

Conecte una sonda amperimétrica (p.ej. i400, opcional) desde las salidas de la clavija banana de 4 mm al conductor que desee medir. Asegúrese de que los conectores rojo y negro de la sonda se correspondan con las entradas roja y negra de la clavija banana. (consulte la figura 13.)








Figura 13. Configuración de Measurement (Medición)



Fluke 192/196/199

Manual de Uso



Entonces aparecerá una pantalla como la de la figura 14.





Figura 14. Lecturas de medición amperimétrica

Congelación de las lecturas

Es posible congelar en cualquier momento los resultados que aparecen en la pantalla.




Esta función puede utilizarse para mantener lecturas exactas para su posterior evaluación.

Nota

Consulte el método para guardar pantallas en la memoria en el capítulo 6.


Selección de los rangos automáticos y manuales

Para activar la selección manual de rangos, efectúe el siguiente procedimiento durante cualquier medición con el medidor:



Observe cómo cambia la sensibilidad del gráfico de barras.

Utilice la selección manual de rangos para definir una sensibilidad de barra de gráficos y un separador decimal fijos.




En el modo de selección automática de rangos, la sensibilidad del gráfico de barras y el separador decimal se ajustan automáticamente durante la comprobación de diferentes señales.

Mediciones relativas

Una medición relativa presenta el resultado de la medición actual en relación con un valor de referencia definido.

El siguiente ejemplo muestra cómo realizar una medición de tensión relativa. En primer lugar, obtenga el valor de referencia:



De este modo queda almacenado el valor como referencia para las mediciones siguientes. El valor de referencia guardado aparece, en dígitos pequeños, en la esquina inferior derecha de la pantalla, detrás de la palabra REFERENCE.

4	Mida la tensión que vaya a comparar con la referencia.
	•

Observe que la lectura principal aparece en forma de variaciones con respecto al valor de referencia. La lectura efectiva con su gráfico de barras puede verse detrás de estas lecturas. (Consulte la figura 15.)




Figura 15. Medición relativa

Esta función puede utilizarse, por ejemplo, si necesita realizar un seguimiento de la actividad de entrada (tensión, resistencia, temperatura) en relación con un valor correcto conocido.

Capítulo 3 Uso de las funciones del registrador

Acerca de este capítulo

Este capítulo presenta una introducción paso a paso a las funciones de registrador del instrumento de medida. La introducción incluye ejemplos que muestran cómo utilizar los menús y realizar las operaciones básicas.

Apertura del menú principal del registrador

En primer lugar, seleccione una medición en modo de osciloscopio o de multímetro. Ahora podrá seleccionar las funciones de registrador en el menú principal del registrador. Para abrir el menú principal, proceda del siguiente modo:

1 RECORDER

Abra el menú principal **RECORDER**. (Consulte la figura 16.)




Figura 16. Menú principal del registrador (Recorder)

Trazado de mediciones en un lapso de tiempo (TrendPlot™)

Utilice la función TrendPlot para trazar el gráfico de mediciones de Scope (osciloscopio) o de Meter (multímetro) como función de tiempo.

Nota

Por cuanto el método de navegación de doble entrada TrendPlot Scope (osciloscopio) y de entrada única TrendPlot Meter (multímetro) son idénticos, en las siguientes secciones se explicará sólo TrendPlot Scope (osciloscopio).

Inicio de una función TrendPlot

Para iniciar el trazado del gráfico de una lectura durante un lapso de tiempo, proceda del siguiente modo.

Aplique una señal a la entrada A del conector BNC rojo y active Reading 1 en modo de osciloscopio
 Abra el menú principal RECORDER.
 Resalte Trend Plot (Scope).
 Inicie el registro de TrendPlot.

El instrumento de medida registrará continuamente las lecturas digitales de las mediciones en la entrada A y las presentará en forma de gráfico. El gráfico de TrendPlot se desplaza de derecha a izquierda, como un registrador de gráficos.

Observe que en la parte inferior de la pantalla podrá ver el tiempo de registro desde el comienzo. La lectura actual aparecerá en la parte superior de la pantalla. (Consulte la figura 17.)

Nota

Al realizar un trazado TrendPlot simultáneo de dos lecturas, el área de la pantalla se dividirá en dos secciones de cuatro divisiones cada una.





Figura 17. Lectura de TrendPlot

Cuando el osciloscopio está en modo automático se utilizará la escala vertical automática para adaptar el gráfico de TrendPlot a la pantalla.



Visualización de los datos registrados

En la vista normal (NORMAL) aparecerán en la pantalla sólo las nueve divisiones registradas más recientes. Todos los registros anteriores están almacenados en la memoria.

Con **VIEW ALL** pueden verse **todos** los datos guardados en la memoria.

7 Presenta una vista general de la forma de onda completa.

Pulse repetidamente para alternar entre la vista normal (NORMAL) y la vista general (VIEW ALL)

Una vez que la memoria del registrador se llene, se utiliza un algoritmo de compresión automático para comprimir todas las muestras en la mitad de la memoria sin perder los transitorios. La otra mitad de la memoria del registrador volverá a quedar libre para continuar registrando.

Cambio de las opciones del registrador


En la esquina inferior derecha de la pantalla podrá optar por ver el tiempo transcurrido desde el comienzo y la hora actual.

Para modificar la referencia del tiempo, prosiga del siguiente modo a partir del paso 6:



En la parte inferior de la pantalla aparecen ahora el tiempo de registro y la hora actual.

Las opciones **Reading 1** y **Reading 2** permiten seleccionar las lecturas del osciloscopio que desee registrar. (O una medición de multímetro si está en modo TrendPlot Meter.)



Registro de formas de onda osciloscópicas en la memoria profunda (Scope Record™)

La función **SCOPE RECORD** es un modo de desplazamiento que registra una o dos largas formas de onda. Esta función puede utilizarse para controlar formas de onda, como señales de control de movimiento o el suceso de activación de una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS). Durante el registro se capturan los transitorios rápidos. Gracias a la memoria profunda, el registro puede realizarse durante varios días. Esta función es similar al modo de desplazamiento de muchos DSO (Digital Storage Oscilloscopes), con la diferencia de que la memoria es más profunda y la funcionalidad es mejor.

Inicio de una función de registro osciloscópico

- 1 Aplique una señal a la entrada A de BNC roja.
- 2 En el menú principal Recorder, resalte Scope Record.
- 3 Inicie el registro.

La forma de onda se moverá por la pantalla de derecha a izquierda, igual que un registrador de gráficos normal. (Consulte la figura 18.)




Figura 18. Registro de formas de onda

Observe que en la pantalla aparecerá lo siguiente:

- Hora de inicio, en la parte superior.
- El estado, en la parte inferior, que incluye la configuración de división de escala de tiempo y la duración total que cabe en la memoria.

Nota

Para una lectura exacta, se recomienda dejar que el instrumento se caliente durante 5 minutos.

Visualización de los datos registrados

En vista Normal, las muestras que no caben en la pantalla quedan almacenadas en la memoria profunda. Cuando la memoria se llena, el registro continúa "empujando" los datos en la memoria mientras se eliminan de ésta las primeras muestras.

En modo View All, en la pantalla aparece el contenido completo de la memoria.

4 F3

Pulse para alternar entre VIEW ALL (vista general de todas las muestras registradas) y vista NORMAL.

Es posible analizar las formas de onda registradas con las funciones Cursors y Zoom. Consulte el capítulo 4. "Uso de Replay, Zoom y Cursors".

Uso de ScopeRecord en modo de barrido único

Utilice la función del registrador **Single Sweep** para parar automáticamente el registro cuando se llene la memoria profunda.

A partir del paso 3 de la sección precedente, continúe del siguiente modo:



Uso de Scope Record en modo de barrido único disparado

Para registrar, por ejemplo, el suceso de activación de una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS), puede resultar útil iniciar el registro en una señal de disparo externa. El siguiente ejemplo explica el modo de realizar un registro típico de barrido único disparado.

Para configurar el instrumento de medida, continúe a partir del paso 3 de la sección precedente:

4 Aplique una señal de fuente de alimentación ininterrumpida a la entrada A roja del BNC. Aplique una señal de inicio a las entradas banana roja y negra del disparador externo. (Consulte la figura 19.)

Seleccione **Yes** y, a continuación, **Mode**.




Figura 19. Barrido único de registro de osciloscopio



Manual de Uso

El instrumento de medida comenzará a registrar en cuanto reciba la señal de inicio. Todas las muestras se irán guardando continuamente en la memoria profunda hasta que ésta se llene. En la pantalla podrán verse las nueve últimas divisiones registradas. Utilice View All para ver todo el contenido de la memoria.

Nota

Si desea más información acerca de la función de disparo Ciclo único, consulte el capítulo 5 Disparo sobre formas de onda".




Figura 20. Registro de barrido único disparado

Análisis de un TrendPlot o Scope Record

Desde un TrendPlot (Scope) o un registro osciloscópico (Scope Record) es posible utilizar las funciones de análisis CURSORS y ZOOM para analizar la forma de onda de manera más detallada. Estas funciones aparecen descritas en el capítulo 4: "Uso de Replay, Zoom y Cursors".

Capítulo 4 Uso de Replay, Zoom y Cursors

Acerca de este capítulo

El presente capítulo explica las capacidades de las funciones de análisis **Cursor**, **Zoom** y **Replay**. Estas funciones pueden emplearse con una o más de las funciones principales Osciloscopio, TrendPlot o Registro de osciloscopio.

Es posible combinar dos o tres funciones de análisis. A continuación se explica una aplicación típica del uso de estas funciones:


- En primer lugar, reproduzca con Replay las últimas pantallas para encontrar la que le interese especialmente.
- A continuación, amplíe con el zoom el suceso de señal.
- Por último, efectúe las mediciones con los cursores.

Reproducción de las 100 pantallas osciloscópicas más recientes

Estando en modo de osciloscopio, el instrumento de medida almacena automáticamente las 100 pantallas más recientes. Al pulsar la tecla HOLD o REPLAY, el contenido de la memoria se "congelará". Utilice las funciones del menú Replay para "retroceder en el tiempo" desplazándose por las pantallas almacenadas hasta encontrar la que le interesa. Esta función permite capturar y visualizar señales incluso si no se ha pulsado HOLD.

Reproducción paso a paso

Para desplazarse por las pantallas de osciloscopio más recientes, efectúe el siguiente procedimiento:



Observe que la parte inferior del área de la forma de ondapresenta la barra de reproducción con un número de pantalla y con la lectura de tiempo correspondiente:






Figura 21. Reproducción de una forma de onda


La barra de reproducción representa todas las 100 pantallas guardadas en la memoria. El icono representa la imagen que se está visualizando en la pantalla (en este ejemplo: SCREEN -84). Si la barra aparece parcialmente blanca, ello indica que la memoria no está completamente llena con 100 pantallas.

A partir de este punto podrá utilizar las funciones de zoom y cursor para estudiar la señal con mayor detalle.

Reproducción continua

También es posible reproducir las pantallas almacenadas de manera continua, como si fuese una cinta de vídeo.

Para reproducir de manera continua, proceda de este modo:



Espere hasta que aparezca la pantalla con el suceso de señal de su interés.

Interrumpe la reproducción continua.

Desactivado de la función de reproducción (Replay)

4 Desactive REPLAY.

Captura automática de 100 intermitentes

Al utilizar el instrumento de medida en modo de disparo, se capturarán 100 pantallas *disparadas*. De este modo puede emplearse Disparo en impulsos para disparar y capturar 100 transitorios rápidos intermitentes, o bien Disparo externo para capturar 100 encendidos de UPS.


Combinando las posibilidades de disparo con la capacidad de capturar 100 pantallas para su posterior reproducción, podrá dejar el instrumento de medida funcionando automáticamente para capturar anomalías de señal intermitentes.

Consulte las instrucciones de disparo en el capítulo 5: "Disparo sobre formas de onda".

Ampliación de una forma de onda

Para ver una forma de onda de manera más detallada podrá ampliarla utilizando la función **zoom**.

Para ampliar una forma de onda, proceda del siguiente modo:



Sugerencia

Incluso si en la parte inferior de la pantalla no aparecen las etiquetas de tecla es posible utilizar las teclas de flecha para ampliar y reducir.





Figura 22. Ampliación de una forma de onda

Observe que en la parte inferior del área de la forma de onda puede verse el porcentaje de ampliación/reducción, la barra de posición y la división de escala de tiempo (consulte la figura 22). El porcentaje de ampliación/reducción dependerá de la cantidad de muestras de datos almacenadas en la memoria.

A partir de este punto podrá utilizar la función de cursor para realizar otras mediciones de la forma de onda.

Visualización de la forma de onda ampliada

La función **VIEW ALL** resulta de utilidad si necesita ver rápidamente la forma de onda completa y, a continuación, volver a la parte ampliada.



Pulse varias veces para alternar entre la parte ampliada de la forma de onda y la forma de onda completa.

Desactivado de la función Zoom


5 Desactive la función zoom.

Mediciones con cursor

Los cursores permiten realizar mediciones digitales exactas en las formas de onda. Esto puede hacerse tanto en las formas de onda vivas como en las grabadas y guardadas.

Uso de los cursores horizontales en una forma de onda

Para utilizar los cursores en una medición de tensión, proceda del siguiente modo:



Nota

Incluso si en la parte inferior de la pantalla no aparecen las etiquetas de tecla es posible utilizar las teclas de flecha. Esto permite controlar ambos cursores y mantener a la vista la pantalla completa.





Figura 23. Medición de tensión con cursores

La pantalla muestra el diferencial de tensión entre los dos cursores, y la tensión en cada uno de ellos. (Consulte la figura 23.)

Utilice los cursores horizontales para medir la amplitud, el valor máximo o mínimo, u oscilación excesiva de una forma de onda.

Uso de los cursores verticales en una forma de onda

Para utilizar los cursores en una medición de tiempo, proceda del siguiente modo:






Figura 24. Medición de tiempo con cursores

7 Mueva el cursor derecho hasta la posición deseada en la pantalla.

La pantalla muestra el diferencial de tiempo entre ambos cursores, y el diferencial de tensión entre los dos marcadores. (Consulte la figura 24.)

8 Desactive los cursores.


Lectura de las mediciones con cursor de las formas de onda matemáticas


Las mediciones con cursor en la forma de onda matemática A*B da como resultado una lectura en vatios (Watts) si la entrada A mide (mili)voltios y la entrada B mide (mili)amperios.

En el caso de otras mediciones con cursor de la amplitud de la forma de onda matemática, no podrá verse el resultado de una lectura si las unidades de medición de las entradas A y B son diferentes.

Mediciones de tiempo de subida

Para medir el tiempo de subida, proceda del siguiente modo:





La lectura mostrará el tiempo de subida entre el 10% y el 90% de la amplitud de la traza.




Figura 25. Medición del tiempo de subida

Fluke 192/196/199

Manual de Uso

Capítulo 5 Disparo sobre formas de onda

Acerca de este capítulo

Este capítulo presenta una introducción de las funciones de disparo del instrumento de medida. El disparo indica al instrumento de medida cuándo comenzar a presentar la forma de onda. Es posible utilizar el disparo totalmente automático, tomar el control de una o más funciones principales de disparo (disparo semiautomático) o emplear funciones dedicadas de disparo para capturar formas de onda especiales.

A continuación se explican algunas aplicaciones de disparo típicas:

 Utilice la función Connect-and-View™ para un disparo totalmente automático y visualización instantánea de prácticamente todas las formas de onda.

- Si la señal es inestable o tiene una frecuencia muy baja, es posible controlar el nivel, la pendiente y el retardo del disparo para una mejor visualización de la señal. (Consulte la próxima sección.)
- Para aplicaciones dedicadas, utilice alguna de las cuatro funciones de disparo manual:
 - Disparo de flanco
 - Disparo externo
 - Disparo de vídeo
 - Disparo de anchura de impulsos

Configuración del nivel y pendiente del disparo

La función Connect-and-View[™] permite el disparo automático, con el objeto de visualizar señales desconocidas complejas.


Estando el instrumento de medida en rango manual, proceda del siguiente modo:



Efectúe un autoajuste (Auto Set). En la esquina superior derecha de la pantalla aparecerá el texto AUTO.

El disparo automático asegura una presentación estable de prácticamente cualquier señal.

A partir de este punto podrá encargarse de los controles básicos del disparo, como nivel, pendiente y retardo. Para optimizar manualmente el nivel y pendiente del disparo, proceda del siguiente modo:






Figura 26. Pantalla con toda la información de disparo

Observe el icono de disparo **J** que indica la posición, nivel y pendiente del disparo.

En la parte inferior de la pantalla pueden verse los parámetros del disparo. (Consulte la figura 26.) Por ejemplo, **Trig: AJ** significa que la entrada A se utiliza como fuente de disparo con una pendiente positiva.

Si no se detecta ningún disparo, los parámetros de disparo aparecen en gris.

Uso del retardo de disparo o del predisparo

Es posible comenzar a visualizar la forma de onda algún tiempo antes o después de haberse detectado el punto de disparo. Inicialmente se disponen de 2 divisiones de vista de predisparo (retardo negativo).

Para configurar el retardo del disparo, proceda del siguiente modo:

5 Pulse sin soltar para ajustar el retardo de disparo.

Observe que en la pantalla el icono de disparo **I** se moverá para mostrar la nueva posición de disparo. Cuando la posición de disparo se mueve hacia la izquierda, saliendo de la pantalla, el icono de disparo se transformará en **I** para indicar que se ha seleccionado un retardo de disparo. Al mover el icono de disparo hacia la derecha de la pantalla se presenta una vista de predisparo.

En caso de retardo de disparo, el estado en la parte inferior de la pantalla cambiará. Por ejemplo:

AJ →1500.0ms

Esto significa que la entrada A se utiliza como fuente de disparo con una pendiente positiva. La cifra 500,0 ms indica el retardo (positivo) entre el punto de disparo y la aparición de la forma de onda.

Si no se detecta ningún disparo, los parámetros de disparo aparecen en gris.




Figura 27. Retardo de disparo o vista de predisparo

La figura 27 presenta un ejemplo de un retardo de disparo de 500 ms (superior) y un ejemplo de una vista de predisparo de 8 divisiones (abajo).

Opciones de disparo automático

En el menú de disparo es posible modificar la configuración del disparo automático del siguiente modo: (Consulte también el capítulo 1: "Visualización de una señal desconocida con Connect-and-View")



Nota

Las etiquetas de la tecla TRIGGER pueden variar según la última función de disparo utilizada.



Si se ajusta el rango de frecuencia del disparo automático a > 15 Hz, la función Connect-and-View™ responderá más rápidamente. La respuesta será más rápida porque se han dado instrucciones al instrumento de medida para que no analice los componentes de señal de baja frecuencia. No obstante, al medir las frecuencias inferiores a 15 Hz, es necesario instruir al instrumento de medida para que analice los componente de baja frecuencia para el disparo automático.




Seleccione > 1 Hz y vuelva a la pantalla de medición.

Disparo sobre flancos

Si la señal es inestable o es de muy baja frecuencia, utilice el disparo sobre flancos para tener un control totalmente manual del disparo.

Para disparar sobre los flancos de subida de la forma de onda de la entrada A, proceda del siguiente modo:




Al seleccionar **Free Run**, el instrumento de medida actualiza la pantalla, incluso aunque no haya disparos. En la pantalla siempre aparecerá una traza.

Si se selecciona **On Trigger**, el instrumento de medida necesita un disparo para presentar una forma de onda. Utilice este modo si desea actualizar la pantalla *sólo* cuando se produzca un disparo válido.

Si se selecciona **Single Shot**, el instrumento de medida esperará a que se produzca un disparo. Tras recibir un disparo, la forma de onda aparecerá en la pantalla y el instrumento pasará a HOLD.

Para la mayoría de los casos se recomienda utilizar el modo Free Run:




Observe que las etiquetas de tecla en la parte inferior de la pantalla se habrán adaptado para permitir una nueva selección de ajustes específicos de disparo sobre flancos:



Disparo sobre formas de onda ruidosas

Para reducir las vibraciones en la pantalla al disparar sobre formas de onda ruidosas puede utilizarse un filtro de reducción de ruidos. A partir del paso 3 del ejemplo precedente, continúe del siguiente modo:



Observe cómo la separación de disparo se ha incrementado. Esto queda indicado por un icono de disparo más alto ${\bf I}$.

Ejecución de una adquisición única

Para capturar sucesos únicos puede ejecutarse una adquisición de **ciclo único** (actualización de la pantalla una vez). Para configurar el instrumento de medida para un ciclo único de la forma de onda de la entrada A, continúe otra vez a partir del paso 3:



En la parte superior de la pantalla aparecerá el mensaje **WAITING** para indicar que el instrumento de medida está esperando un disparo. En cuanto el instrumento de medida recibe un disparo, en la pantalla aparecerá la forma de onda y el instrumento pasará a estado de retención. Esto queda indicado por la palabra **HOLD** en la parte superior de la pantalla.

Ahora, la pantalla del instrumento de medida será como la de la figura 28.

6



Arme el instrumento de medida para un nuevo ciclo único.

Sugerencia

El instrumento de medida guarda todos los ciclos únicos en la memoria de reproducción. Utilice la función Replay para examinar todos los ciclos únicos almacenados.





Figura 28. Ejecución de una medición con ciclo único

Disparo sobre formas de onda externas

Utilice el disparo externo cuando desee ver las formas de onda de las entradas A y B mientras dispara en una tercera señal. Es posible seleccionar el disparo externo con disparo automático o disparo de flanco.

1 Envíe una señal a las entradas para clavija banana roja y negra de 4 mm. Consulte la figura 29.

En este ejemplo se continúa a partir del ejemplo presentado en Disparo sobre flancos. Para seleccionar la señal externa como fuente de disparo, continúe del siguiente modo:



Observe que las etiquetas de tecla en la parte inferior de la pantalla se habrán adaptado para permitir la selección de dos niveles de disparo externos diferentes: 0,12 V y 1,2 V:

EDGE TRIG SLOPE Ext LEVEL TRIGGER
A B EXI I 1 0.12V IRU OPTIONS...





Figura 29. Disparo externo



A partir de este punto, el nivel de disparo queda fijo y pasa a ser compatible con las señales lógicas.

Disparo sobre señales de vídeo

Para disparar sobre una señal de vídeo, primero seleccione la norma de la señal de vídeo que pretende medir.

1 Aplique una señal de vídeo a la entrada A roja.

Abra las etiquetas de la tecla TRIGGER.

3 Abra el menú **Trigger Options**.

Trigger Options
Trigger:

Rutomatic...

on Edges...
Uddeo on A...

Pulse Width on A...

Seleccione Video on A para abrir el menú Trigger on Video.



Seleccione la polaridad de señal positiva para señales de vídeo de sincronización con pendiente negativa.






Figura 30. Medición de señales de vídeo entrelazadas



El nivel y la pendiente de disparo quedarán ahora fijados. Observe que las etiquetas de tecla en la parte inferior de la pantalla se habrán modificado para permitir una nueva selección de ajustes específicos de disparo de vídeo:



Disparo en cuadros de vídeo

Utilice FIELD 1 o FIELD 2 para disparar sobre la primera mitad (impar) o sobre la segunda mitad (par) del cuadro.

Para disparar sobre la segunda mitad del cuadro, proceda del siguiente modo:

7 Seleccione FIELD 2.

En la pantalla aparecerá la parte de señal del campo par.

Disparo en líneas de vídeo

Utilice ALL LINES para disparar sobre todos los impulsos de sincronización de línea (sincronización horizontal).

7 Seleccione ALL LINES.

En la pantalla aparecerá la señal de una línea. La pantalla se actualizará con la señal de la siguiente línea inmediatamente después de que el instrumento de medida dispare sobre el impulso de sincronización horizontal.

Para ver con mayor detalle determinada línea de vídeo puede seleccionar el número de la línea. Por ejemplo, para medir la línea de vídeo 123, continúe del siguiente modo a partir del paso 5:

7 Active la selección de línea de vídeo.
8 Seleccione el número 123.

En la pantalla aparecerá la señal de la línea 123. Observe que ahora la línea de estado indicará también el número de línea seleccionada. La pantalla se actualizará continuamente con la señal de la línea 123.

Manual de Uso


Disparo en impulsos

Utilice el disparo de anchura de impulsos para aislar y visualizar impulsos específicos que sea posible cualificar por tiempo, como por ejemplo transitorios rápidos, impulsos ausentes, salvas o caídas de señal.


Detección de impulsos cortos

Para configurar el instrumento de medida para que dispare sobre impulsos positivos cortos, inferiores a 5 ms, proceda del siguiente modo:





El instrumento de medida estará ahora preparado para disparar sólo sobre impulsos cortos. Observe que las etiquetas de tecla en la parte inferior de la pantalla se habrán adaptado para permitir la configuración de las condiciones del impulso:



Para configurar la anchura del impulso a 5 ms, proceda del siguiente modo:

7 Active las teclas de flecha para ajustar la anchura del impulso.

8 Seleccione 5 ms.

En la pantalla aparecerán todos los impulsos cortos positivos inferiores a 5 ms. (Consulte la figura 31.)

Sugerencia

El instrumento de medida guarda todas las pantallas disparadas en la memoria de reproducción. Por ejemplo, si configuró el disparo para transitorios rápidos, podrá capturar 100 transitorios rápidos con lecturas de tiempo. Utilice la tecla REPLAY para examinar todos los transitorios rápidos almacenados.





Figura 31. Disparo sobre transitorios rápidos cortos

Búsqueda de impulsos ausentes

El siguiente ejemplo explica el modo de buscar impulsos ausentes en un tren de impulsos positivos. En este ejemplo se parte del supuesto de que los impulsos tienen una distancia de 100 ms entre los flancos de subida. Si el tiempo se incrementase accidentalmente a 200 ms, faltará un impulso. Para configurar el instrumento de medida para que dispare sobre estos impulsos ausentes, es necesario ajustarlo para que dispare sobre separaciones superiores a unos 150 ms.

Proceda del siguiente modo:





El instrumento de medida estará ahora preparado para disparar sobre separaciones de impulsos. Observe que el menú de disparo en la parte inferior de la pantalla se habrá adaptado para permitir la configuración de las condiciones del impulso:



Para configurar la anchura del impulso a 150 ms, continúe del siguiente modo:

7	F1	Active las teclas de flecha para ajustar la anchura del impulso.
8		Seleccione 150 ms.




Figura 32. Disparo sobre impulsos ausentes

Fluke 192/196/199

Manual de Uso

Capítulo 6 Uso de memoria, PC e impresora

Acerca de este capítulo

Este capítulo presenta una introducción paso a paso a las funciones generales del instrumento de medida que pueden utilizarse en los tres modos principales:
Osciloscopio, Medidor o Registrador. Encontrará información acerca de las comunicaciones con la impresora y el ordenador al final de este capítulo.

Guardar y recuperar

Es posible:


- Guardar pantallas y configuraciones en la memoria para más tarde recuperarlas. El instrumento de medida tiene 10 memorias de pantalla y configuración, y 2 memorias de registro y configuración.
- Recuperar pantallas y registros para analizarlos, o bien imprimir la imagen de las pantallas posteriormente.
- Recuperar una configuración para continuar una medición con la configuración operativa recuperada.


Guardar pantallas con configuraciones asociadas

Para guardar una pantalla en la ubicación 10 de la memoria, proceda del siguiente modo:



A partir de este punto, la pantalla quedará congelada hasta que vuelva a ocultar las etiquetas de la tecla SAVE/PRINT.





Nota


Las dos ubicaciones de memoria de registro+configuración pueden almacenar más información que la que aparece en la pantalla. En los modos de registro TrendPlot u Osciloscopio, se guardará el registro íntegro. En modo Osciloscopio es posible guardar 100 pantallas de reproducción en una única ubicación de memoria registro+configuración.

Eliminar pantallas con configuraciones asociadas

Para eliminar *todas* las pantallas y configuraciones asociadas, continúe a partir del paso 2 del ejemplo anterior y proceda de este modo:


3 Elimine todas las pantallas y configuraciones asociadas.

Para eliminar una sola pantalla y configuración, continúe a partir del paso 2 del ejemplo precedente y proceda de este modo:



Recuperar pantallas con configuraciones asociadas

Para recuperar la pantalla+configuración 2, proceda del siguiente modo:



Obsérvese que aparece la forma de onda recuperada, y que en la pantalla se verá el texto HOLD. A partir de este punto podrá utilizar los cursores y el zoom para analizar, o bien imprimir la pantalla recuperada.

Recuperar una configuración


Para recuperar la configuración de la ubicación 2 de la memoria, proceda del siguiente modo:



Obsérvese que en la esquina superior derecha de la pantalla aparecerá el texto **RUN**. A partir de este punto podrá continuar en la nueva configuración operativa.

Ver pantallas guardadas

Para desplazarse por las memorias mientras observa las pantallas guardadas, efectúe el siguiente procedimiento:



Utilice esta función para encontrar rápidamente una pantalla guardada.

Pantallas de documentación

Con el software FlukeView® podrá descargar datos de forma de onda y bitmaps de pantalla en un PC o portátil (notebook) para procesarlos. También es posible imprimir conectando el instrumento de medida directamente a una impresora.

Conexión a un ordenador

Para conectar el instrumento de medida a un PC o portátil (notebook) y utilizar el software FlukeView para Windows® (SW90W), proceda del siguiente modo:

 Utilice el cable/adaptador RS-232 optoaislado (PM9080) para conectar un ordenador al OPTICAL PORT (puerto optico) del instrumento de medida. (Consulte la figura 33.)




Figura 33. Conexión a un ordenador

Nota

Si desea información acerca de la instalación y empleo del software FlukeView ScopeMeter, consulte el Manual de Uso de SW90W.

Si lo desea, puede adquirir el kit de maletín de transporte de cables y de software opcional, encargándolo por su número de modelo, SCC190.

Conexión a una impresora

Para imprimir una pantalla directamente en una impresora, utilice cualquiera de los siguientes adaptadores:

- Cable/adaptador RS-232 optoaislado (PM9080) para conectar una impresora en serie al OPTICAL PORT (puerto optico) del instrumento de medida. (Consulte la figura 34.)
- Cable adaptador de impresora (PAC91, opcional) para conectar una impresora en paralelo al OPTICAL PORT (puerto optico) del instrumento de medida. (Consulte la figura 35.)

Antes de imprimir debe configurar el instrumento de medida para la impresora específica.



Figura 34. Conexión a una impresora en serie





Figura 35. Conexión a una impresora en paralelo

Configuración para la impresora

El siguiente ejemplo explica cómo configurar el instrumento de medida para imprimir con una impresora Postscript a una velocidad de 9600 baudios:





Seleccione una velocidad en baudios de 9600 y, a continuación, vuelva al modo normal.

En la medida de lo posible, para imprimir pantallas utilice la opción Postscript. Esta opción ofrece resultados óptimos. Consulte en el manual adjunto a la impresora si es compatible con Postscript.

Imprimir una pantalla

Para imprimir la pantalla actual, proceda del siguiente modo:

1	CLEAR	Borre el menú si no desea imprimirlo.
2	SAVE	Abra las etiquetas de la tecla SAVE/PRINT.
3	F3	Inicie la impresión.

En la parte inferior de la pantalla aparecerá un mensaje indicando que el instrumento de medida está ocupado imprimiendo.

Fluke 192/196/199

Manual de Uso

Capítulo 7 Sugerencias

Acerca de este capítulo

Este capítulo presenta información y sugerencias para sacar el máximo partido al instrumento de medida.

Uso de los accesorios estándar

Las siguientes ilustraciones muestran el uso de los accesorios estándar, como sondas de tensión, cables de medida y diversas pinzas.



Figura 36. Medición con puntas de medida de 2 mm para grandes cargas

Advertencia

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no conecte el muelle de puesta a tierra a las tensiones superiores a 30 Vrms desde la conexión a tierra.



Figura 37. Conexión de sonda de alta tensión y alta frecuencia con el muelle de puesta a tierra



Figura 38. Conexiones fijas para grandes cargas para mediciones de osciloscopio utilizando pinzas industriales de cocodrilo




Figura 39. Conexiones electrónicas para mediciones de osciloscopio utilizando pinzas de gancho y puesta a tierra de pinzas de gancho




Figura 40. Conexiones electrónicas para mediciones de osciloscopio utilizando pinzas de gancho y puesta a tierra de pinzas de cocodrilo




Figura 41. Conexiones electrónicas fijas para mediciones de osciloscopio con disparo externo fijo




Figura 42. Medición manual de medidor utilizando puntas de prueba de 2 mm



Figura 43. Conexiones fijas para grandes cargas para mediciones de medidor utilizando pinzas industriales de cocodrilo

Uso de las entradas aisladas independientemente flotantes

Es posible utilizar las entradas aisladas independientemente flotantes para medir señales que son independientemente flotantes entre sí.

Las entradas aisladas independientemente flotantes ofrecen ventajas adicionales de seguridad y medición en comparación con las entradas con referencias o masas comunes.

Medición empleando entradas aisladas independientemente flotantes

El instrumento de medida dispone de entradas aisladas independientemente flotantes. Cada sección de entrada (A, B, Disparo externo / DMM) tiene su propia entrada de señal y su propia entrada de referencia. La entrada de referencia de cada sección de entrada está eléctricamente aislada de las entradas de referencia de las demás secciones de entrada. La arquitectura de entrada aislada confiere versatilidad al instrumento de medida, ya que es como si se dispusiera de tres instrumentos independientes. Las ventajas de tener entradas aisladas independientemente flotantes son:

 Es posible realizar mediciones simultáneas de señales independientemente flotantes.

- Seguridad adicional. Por cuanto los comunes no están conectados directamente, se reducen enormemente las posibilidades de provocar un cortocircuito al medir múltiples señales.
- Seguridad adicional. Al medir en sistemas con múltiples conexiones a tierra, las corrientes de tierra inducidas se mantienen al mínimo.

Por cuanto las referencias no están conectadas entre sí dentro del instrumento de medida, cada referencia de las entradas utilizadas debe estar conectada a una tensión de referencia.

Las entradas aisladas independientemente flotantes se mantienen acopladas mediante capacitancia parásita. Esto puede producirse entre las referencias de entrada y el entorno, y mutuamente entre las referencias de entrada (consulte la figura 44). Por esta razón es necesario conectar las referencias a la puesta a tierra del sistema o a otra tensión estable. Si la referencia de una entrada está conectada a una señal de alta velocidad y/o tensión, tenga en cuenta de que puede producirse capacitancia parásita. (Consulte las figuras 45, 46, 47 y 48.)




Figura 44. Capacitancia parásita entre sondas, instrumento y entorno




Figura 45. Capacitancia parásita entre referencias analógica y digital




Figura 46. Conexión correcta de cables de referencia




Figura 47. Conexión incorrecta de cables de referencia

El ruido recogido por el cable de referencia B puede ser transmitido por capacitancia parásita al amplificador de entrada analógico.

Uso del Soporte inclinable

El instrumento de medida está equipado con un soporte inclinable, que permite la visualización desde cualquier ángulo al colocarlo sobre una mesa. Desde esta posición es posible acceder al OPTICAL PORT (puerto óptico), situado en un lateral del instrumento de medida. En la Figura 48 pueden verse las posiciones típicas.





Figura 48. Uso del soporte inclinable

Reajuste del instrumento de medida

Si desea reajustar el instrumento de medida a los valores de fábrica, proceda del siguiente modo:



Pulse sin soltar.



Pulse y suelte.

El instrumento de medida se encenderá, y se oirá un doble pitido, indicando que el reajuste se realizó sin novedad.



Suelte.

Supresión de las etiquetas de teclas y menús

Es posible ocultar un menú o etiqueta de tecla en cualquier momento.




Oculte cualquier etiqueta de tecla o menú.

Para visualizar los menús o etiquetas de teclas, pulse una de las teclas de menú amarillas (por ejemplo, la tecla SCOPE).

Cambio del idioma de la información


Durante el funcionamiento del instrumento de medida pueden aparecer mensajes en la parte inferior de la pantalla. Es posible seleccionar el idioma en que desee que aparezcan dichos mensajes. La combinación de idiomas seleccionables (uno o más) dependerá de la versión adquirida.

En el siguiente ejemplo es posible seleccionar inglés o francés. Para cambiar el idioma de inglés a francés, proceda del siguiente modo:



Ajuste del contraste y el brillo

Tras el arranque, la pantalla aparecerá brillante. Para ajustar el contraste y el brillo de la retroiluminación, proceda del siguiente modo:



Nota

El nuevo contraste y brillo quedarán almacenados hasta que se realice un nuevo ajuste.


Para ahorrar energía de las baterías, cuando el instrumento de medida funciona alimentándose de éstas dispone de un modo de brillo económico. La alta intensidad de brillo se incrementará al conectar un adaptador de red.


Nota

El empleo de un brillo atenuado prolonga la autonomía de las baterías en aproximadamente una hora.

Cambio de la fecha y hora

El instrumento de medida dispone de un reloj de fecha y hora. Por ejemplo, para cambiar la fecha al 19 de abril de 1999, proceda del siguiente modo:





De igual modo es posible cambiar la hora abriendo el menú **Time Adjust** (pasos 2 y 3.)

Ahorro de vida útil de las baterías

Al funcionar con batería (sin estar conectado a un cargador de batería), el instrumento de medida ahorra energía desconectándose. Si no pulsa una tecla durante al menos 30 minutos, el instrumento de medida se desconectará automáticamente.


Nota

Si el instrumento de medida está conectado al adaptador de red, no se producirá la desconexión automática.

Si están activadas las funciones TrendPlot o Registro de osciloscopio, no se producirá la desconexión automática, aunque la retroiluminación se atenuará. El registro continuará incluso si la carga de baterías es baja, y ello no afecta a la retención de las memorias.


Ajuste del tiempo de interrupción de energía

Inicialmente, el tiempo de interrupción de energía es de 30 minutos. Podrá ajustar este tiempo a 5 minutos procediendo del siguiente modo:



Modificación de las opciones de Auto Set

Con el siguiente procedimiento podrá seleccionar el comportamiento de Auto Set al pulsar la tecla **AUTO** (Auto Set).



Si se ajusta el rango de frecuencia a > 15 Hz, la función Connect-and-View responderá más rápidamente. La respuesta será más rápida porque se han dado instrucciones al instrumento de medida para que no analice los componentes de señal de baja frecuencia.

No obstante, al medir las frecuencias inferiores a 15 Hz, es necesario instruir al instrumento de medida para que analice los componente de baja frecuencia para el disparo automático.



Seleccione **Signal > 1 Hz** y, a continuación, **Coupling**.

Con la opción de acoplamiento puede seleccionarse el modo de actuar de Auto Set. Al pulsar la tecla **AUTO** (Auto Set), el acoplamiento puede configurarse como CC o dejarse sin cambios:



Seleccione Unchanged.

Nota

La opción Auto Set de la frecuencia de señal es similar a la opción de disparo automático de la frecuencia de señal. (Consulte el capítulo 5: "Opciones de disparo automático"). No obstante, la opción Auto Set determina el comportamiento de la función Auto Set y mostrará sólo el efecto al pulsar la tecla Auto Set.

Capítulo 8 Mantenimiento del instrumento de medida

Acerca de este capítulo

El presente capítulo explica los procedimientos de mantenimiento básicos que puede realizar el usuario. Consulte la información relativa al mantenimiento completo, desmontaje, reparación y calibración en el Manual de servicio. Encontrará el número de pieza del Manual de servicio en la sección "Piezas y accesorios" del presente capítulo.

Limpieza del instrumento de medida

Limpie el instrumento de medida con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice abrasivos, disolventes ni alcohol. Estas sustancias pueden dañar las inscripciones del instrumento de medida.

Almacenamiento del instrumento de medida

Si va a guardar el instrumento de medida durante un período prolongado, antes de hacerlo cargue las baterías de NiMH (níquel-hidruro metálico)

Carga de las baterías

En el instrumento nuevo, es posible que las baterías de NiMH estén descargadas, por lo que deberá cargarlas durante 4 horas (con el instrumento de medida desconectado) para cargarlas al máximo. Una vez totalmente cargadas, las baterías suelen tener 4 horas de autonomía.

Cuando el instrumento funciona con alimentación de batería, el indicador de batería situado en la parte superior de la pantalla le indicará el estado de las baterías. Los símbolos de batería son:

D D D D. El símbolo D indica por lo general que quedan sólo cinco minutos de autonomía.

Para cargar las baterías y proporcionar alimentación eléctrica al instrumento, conecte el cargador de batería como indica la figura 49. Para cargar las baterías con mayor rapidez, desconecte el instrumento de medida.

Precaución

Para evitar el recalentamiento de las baterías durante la recarga, no exceda de la temperatura ambiente admisible indicada en las especificaciones.




Figura 49. Carga de las baterías

Nota

Si el cargador queda conectado durante largos períodos (por ejemplo, durante el fin de semana), ello no producirá daño alguno al equipo. El instrumento pasará automáticamente a modo de carga lenta.

Extensión de la autonomía de las baterías

Extensión de la autonomía de las baterías

Por lo general, las baterías de NiMH siempre cumplen el tiempo de autonomía especificado. No obstante, si las baterías se han descargado al máximo (por ejemplo, si se guardaron baterías descargadas durante largo tiempo), es posible que su estado se haya deteriorado.

Para mantener las baterías en estado óptimo, siga estas instrucciones:

- Haga funcionar el instrumento de medida con alimentación de las baterías hasta que aparezca el símbolo en la parte inferior de la pantalla. Esto indica que el nivel de las baterías es bajo y que es necesario recargarlas.
- Para restablecer las baterías a su estado óptimo puede recargarlas. Durante una recarga de baterías, éstas se descargarán totalmente y volverán a cargarse. Un ciclo de recarga completo dura unas 12 horas, y debe realizarse al menos cuatro veces al año. Consulte la fecha de la última recarga de baterías. Consulte la sección "Presentación de la información de calibración".

Para recargar la batería, asegúrese de que el instrumento de medida esté conectado a la red y proceda del siguiente modo:



Aparecerá un mensaje preguntando si desea iniciar el ciclo de recarga ahora.

3 Inicie el ciclo de recarga.

No desconecte el cargador de batería durante el ciclo de recarga. De lo contrario, el ciclo de recarga se interrumpirá.

Nota

Una vez iniciado el ciclo de recarga, la pantalla quedará en negro.


Cambio de la batería recargable de NIMH BP190


Por lo general no es necesario cambiar las baterías. No obstante, si fuese necesario, debe hacerlo sólo personal cualificado. Solicite más información al centro Fluke más próximo.

Calibración de las sondas de tensión

Para adaptar plenamente el instrumento a las especificaciones de usuario, es necesario ajustar las sondas de tensión roja y gris si desea obtener una respuesta óptima. La calibración consiste en un ajuste de alta frecuencia y de una calibración de CC para sondas 10:1. La calibración de CC no es posible para sondas 100:1.

El siguiente ejemplo muestra cómo calibrar las sondas de tensión 10:1:





Si ya está seleccionada la opción 10:1, prosiga a partir del paso 5.



Seleccione 10:1 y, a continuación, pulse Retorno.

Calibración de las sondas de tensión

Repita los pasos 2 y 3 y, seguidamente, continúe del siguiente modo:

5



Con las teclas de flecha seleccione **Probe Cal** y, a continuación, Aceptar.

Aparecerá un mensaje preguntando si desea iniciar la calibración de la sonda 10:1 ahora.

6




Inicie la calibración de sonda.

Aparecerá un mensaje indicando cómo conectar la sonda. Conecte la sonda de tensión 10:1 roja de la clavija de entrada roja A a la clavija banana roja. Conecte el cable de referencia a la clavija banana negra. (Consulte la figura 50.)

7

Ajuste el tornillo del trimmer del alojamiento de la sonda hasta que aparezca una onda cuadrada pura.



8



Continúe con la calibración de CC. La calibración automática de CC sólo es posible en las sondas de tensión 10:1.

El instrumento de medida se calibrará automáticamente a la sonda. Durante la calibración no debe tocar la sonda. Un mensaje indicará cuándo la calibración de CC ha concluido sin novedad.

9



Pulse Retorno.

Repita el procedimiento para la sonda de tensión 10:1 gris. Conecte la sonda de tensión 10:1 gris de la clavija de entrada gris B a la clavija banana roja. Conecte el cable de referencia a la clavija banana negra.

Nota

Al utilizar sondas de tensión 100:1, seleccione Atenuación 100:1 para realizar un ajuste de alta frecuencia. En este tipo de sondas no es posible la calibración automática de CC.

Presentación de la información de calibración

Es posible ver el número de versión y la fecha de calibración:



La pantalla presenta información acerca del número de modelo, la versión del software, el número de calibración con la fecha de la última calibración, y la fecha de la recarga de baterías más reciente.



La recalibración debe ser realizada únicamente por personal cualificado. Para la recalibración, póngase en contacto con el representante local de Fluke.

Piezas y accesorios

Accesorios estándar

Las siguientes tablas contienen una relación de las piezas reemplazables por el usuario correspondientes a los distintos modelos del instrumento de medida. Si desea información acerca de los accesorios opcionales, consulte el folleto Accesorios de ScopeMeter.

Para encargar piezas de repuesto o accesorios adicionales, póngase en contacto con el centro de servicio más próximo.

Tabla 1. Accesorios estándar

Elemento		Código para pedido
Cargador de batería, modelos disponibles:		
Universal europeo 230 V, 50-60 Hz	(ŲL)	BC190/801
América del Norte 120 V, 50-60 Hz	$\overline{}$	BC190/803
Británico 240 V, 50-60 Hz	(ŲL)	BC190/804
Japonés 100 V, 50-60 Hz		BC190/806
Australiano 240 V, 50-60 Hz		BC190/807
Universal 115 V/230 V, 50-60 Hz *		BC190/808
* La tensión nominal de 230 V del BC190/808 no se puede utilizar en América del		
Norte. Para modificar las configuraciones de las láminas para un determinado		
país debe disponerse de un adaptador de red que cumpla los requisitos		
nacionales pertinentes. El adaptador universal viene equipado de serie con un		
cable para América del Norte.		
Juego de sondas de tensión (rojas), diseñado para usar exclusivamente con el	(ŲL)	VPS200-R
instrumento de medida Fluke ScopeMeter Serie 190.		
El juego incluye los siguientes elementos (no pueden adquirirse por separado):		
Sonda de tensión 10:1 (roja)		
Punta de medida 4 mm para punta de sonda (roja)		
Pinza de gancho para punta de sonda (roja)		
Cable de puesta a tierra con pinza de gancho (roja)		
Cable de puesta a tierra con minipinza de cocodrilo (negra)		
Muelle de puesta a tierra para punta de sonda (negra)		

Elemento		Código para pedido
Juego de sondas de tensión (grises), diseñado para usar exclusivamente con el instrumento de medida Fluke ScopeMeter Serie 190. El juego incluye los siguientes elementos (no pueden adquirirse por separado): Sonda de tensión 10:1 (gris) Punta de medida 4 mm para punta de sonda (gris) Pinza de gancho para punta de sonda (gris) Cable de puesta a tierra con pinza de gancho (gris) Cable de puesta a tierra con minipinza de cocodrilo (negra)	(5)	VPS200-G
Cables de medida flexibles (rojo y negro)	ÛL)	TL24(Cables universales)
Juego de accesorios (rojo) El juego incluye los siguientes elementos (no pueden adquirirse por separado): • Pinza industrial de cocodrilo para puntas de medida (roja) • Punta de medida de 2 mm para punta de sonda (roja) • Pinza industrial de cocodrilo para clavija banana (roja) • Punta de medida de 2 mm para clavija banana (roja) • Cable de puesta a tierra con clavija banana de 4 mm (negra)	(5)	AS200-R
Juego de accesorios (gris) El juego incluye los siguientes elementos (no pueden adquirirse por separado): Pinza industrial de cocodrilo para punta de sonda (gris) Punta de medida de 2 mm para punta de sonda (gris) Pinza industrial de cocodrilo para clavija banana (gris) Punta de medida de 2 mm para clavija banana (gris) Cable de puesta a tierra con clavija banana de 4 mm (negra)	(5)	AS200-G

Elemento	Código para pedido
Juego de recambios de sondas de tensión	RS200
El juego incluye los siguientes elementos (no pueden adquirirse por separado):	
 2 puntas de medida de 4 mm para punta de sonda (roja y gris) 	
3 pinzas de gancho para punta de sonda (2 rojas, 1 gris)	
2 cables de puesta a tierra con pinzas de gancho (rojo y gris)	
2 cables de puesta a tierra con minipinza de cocodrilo (negra)	
5 muelles de puesta a tierra para punta de sonda (negra)	

Tabla 2. Manuales de Uso

Elemento	Código para pedido
Manual de Uso (inglés)	4822 872 00983
Manual de Uso (alemán)	4822 872 00984
Manual de Uso (francés)	4822 872 00985
Manual de Uso (español)	4822 872 00986
Manual de Uso (portugués)	4822 872 00987
Manual de Uso (italiano)	4822 872 00988
Manual de Uso (chino)	4822 872 00989
Manual de Uso (japonés)	4822 872 00991
Manual de Uso (coreano)	4822 872 00992

Accesorios opcionales

Elemento	Código para pedido
Kit de maletín de transporte de cables y de software	SCC190
Juego que contiene las siguientes piezas:	
Cable/adaptador RS-232 optoaislado	PM9080
Maletín de transporte rígido	C190
Software FlukeView® para ScopeMeter® para Windows 95®, 98®, Me®,	
2000 [®] y NT4 [®]	SW90W
Cable/adaptador RS-232 optoaislado	PM9080
Maletín rígido	C190
Maletín flexible	C195
Derivador de corriente 4-20 mA	CS20MA
Cable adaptador para impresoras en paralelo	PAC91

Manual de servicio opcional

Elemento	Código para pedido
Manual de servicio (inglés)	4822 872 05376

Localización de averías

No es posible encender el instrumento de medida

 Es posible que las baterías estén totalmente descargadas. En tal caso no será posible encender el instrumento de medida, incluso si su fuente de alimentación es el cargador de batería. Cargue primero las baterías: conecte el instrumento de medida al cargador de batería sin encenderlo. Espere unos 15 minutos e intente encender el instrumento de medida otra vez.

El instrumento de medida se apaga tras unos segundos.

Es posible que las baterías estén descargadas.
 Observe el símbolo de carga de baterías en la esquina superior derecha de la pantalla. El símbolo indica que las baterías están descargadas y que es necesario cargarlas.

La pantalla se mantiene en negro

- Cerciórese de que el instrumento de medida esté encendido.
- Es posible que haya un problema de contraste de la pantalla.

Pulse y, a continuación, A continuación, utilice las teclas de flecha para ajustar el contraste.

La autonomía de las baterías totalmente cargadas es demasiado corta

 Es posible que las baterías estén en mal estado.
 Recargue las baterías para optimizar su estado. Se recomienda recargar las baterías unas cuatro veces al año.

La impresora no imprime

- Cerciórese de que el cable de interfaz entre el instrumento de medida y la impresora esté correctamente conectado.
- Asegúrese de haber seleccionado el modelo de impresora correcto. (Consulte el capítulo 6.)
- Compruebe que la velocidad en baudios coincida con la de la impresora. De lo contrario, seleccione otra velocidad en baudios. (Consulte el capítulo 6.)
- Si está utilizando el PAC91 (cable adaptador de impresora), asegúrese de que esté conectado.

FlukeView no reconoce el instrumento de medida

- Cerciórese de que el instrumento de medida esté encendido.
- Cerciórese de que el cable de interfaz entre el instrumento de medida y el PC esté correctamente conectado.
- Asegúrese de haber seleccionado el puerto COM correcto en FlukeView. Si no fuese así, cambie la configuración de puerto COM, o bien conecte el cable de interfaz a otro puerto COM.

Los accesorios Fluke alimentados por batería no funcionan

 Al utilizar accesorios Fluke alimentados por batería, compruebe primero el estado de batería del accesorio con un multímetro Fluke.

Capítulo 9 Especificaciones

Introducción

Características de funcionamiento

FLUKE garantiza las características expresadas en valores numéricos con la tolerancia establecida. Los valores numéricos especificados sin tolerancia indican los que podrían esperarse nominalmente del término medio de un conjunto de instrumentos de medida ScopeMeter idénticos.

Datos ambientales

Los datos ambientales mencionados en el presente manual están basados en los resultados obtenidos mediante los procedimientos de verificación del fabricante.

Características de seguridad

El instrumento de medida ha sido diseñado y sometido a pruebas según lo estipulado por las normas ANSI/ISA S82.01-1994, EN 61010.1 (1993) (IEC 1010-1), CAN/CSA-C22.2 Nº 1010.1-92 (incluyendo homologación), UL3111-1 (incluyendo homologación) Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, de control y para uso en laboratorio.

El presente manual contiene información y advertencias que el usuario debe seguir al pie de la letra para garantizar un funcionamiento seguro y para mantener el instrumento en condiciones de seguridad. La utilización de este equipo de un modo distinto al especificado por el fabricante puede afectar a la protección proporcionada por el equipo.

Osciloscopio de doble entrada Entradas aisladas A y B (verticales)

Ancho de banda, acoplada en continua FLUKE 199	
Límite de frecuencia inferior, acoplada en alterna con sonda 10:1	
Tiempo de subida 1,7 ns FLUKE 199 3,5 ns FLUKE 192 5,8 ns	
Limitadores de ancho de banda analógicos	
Acoplamiento de entrada	
PolaridadNormal, inversa	
Rangos de sensibilidad con sonda 10:150 mV a 1000 V/div directa (1:1)5 mV a 100 V/div	
Rango de posicionado de traza±4 divisiones	
Impedancia de entrada en BNC Acoplada en continua1 M Ω (±1 %)//15 pF (±2 pF)	

Tensión máxima de entrada con sonda 10:1
directa (1:1)
Exactitud vertical±(1,5 % + 0,04 rango/div)
Resolución del digitalizador 8 bits, digitalizador separado para cada entrada
Horizontal
Velocidad máxima de base de tiempos: FLUKE 199
Velocidad mínima de base de tiempos (modo de registro del osciloscopio)
Velocidad de muestreo en tiempo real (para ambas entradas simultáneamente) FLUKE199:
5 ns a 2 μs /div
5 ns a 2 μs /divhasta 1 GS/s 5 μs a 120 s/div20 MS/s

FLUKE 192

Longitud de registro Modo de registro del osciloscopio
27500 puntos en cada entrada
Modo normal del osciloscopio
1000 puntos en cada entrada
Modo de captura de transitorios rápidos del osciloscopio
Detección de transitorios rápidos
2 μs a 120 s/divpresenta transitorios rápidos a una velocidad de hasta 50 ns
Presentación de forma de onda
A, B, A+B, A-B, A*B, A vs B, Normal, 2x 4x 8x 64x de media, Persistencia
Exactitud de la base de tiempos±100 ppm
Disparo y retardo
Modos de disparo Automático, Flanco, Externo, Vídeo, Anchura de impulso
Retardo de disparo hasta +1000 divisiones
Vista de predisparo longitud de una pantalla completa
Retardo máx10 segundos
Disparo automático Connect-and-View
Fuente A, B, EXT
Pendiente

Disparo de flanco

Actualización de panta	allaFuncionamiento libre,
	disparo activado, adquisición única
Fuente	A, B, EXT
	Positiva, Negativa
Rango de control de r	nivel de disparo±4 divisiones
Sensibilidad de dispar	то АуВ
CC a 5 MHz y >5 m	V/div0,5 división
	/div1 división
200 MHz (FLUKE 19	99)1 división
250 MHz (FLUKE 19	99) 2 divisiones
	96)1 división
150 MHz (FLUKE 19	96) 2 divisiones
100 MHz (FLUKE 192	2)1 división 92)2 divisiones
Disparo externo ai	islado
Ancho de banda	10 kHz
Modos	Automático, Flanco
Niveles de disparo (C	C a 10 kHz)120 mV, 1,2 V
Disparo de vídeo	
Normas	PAL, PAL+, NTSC, SECAM
	cción de líneas, campo 1, campo 2
	A
	Positiva, Negativa
Sensibilidad	0,7 rango divisiones sinc

Disparo de anchura de impulsos

Auto Set continuo

Ajuste automático de atenuadores y base de tiempos, disparo automático Connect-and-View™ con selección automática de fuente.

Modos	
Normal15 Hz hasta ancho de	banda máx.
Baja frecuencia1 Hz hasta ancho de	banda máx.
Amplitud mínima A y B	
CC a 1 MHz	10 mV
1 MHz hasta ancho de banda máx	20 mV

Pantallas de osciloscopio para captura automática

Capacidad
100 pantallas de osciloscopio de entrada doble

Consulte el procedimiento para ver pantallas en la función Reproducir.

Mediciones automáticas de osciloscopio

La exactitud de todas las mediciones está comprendida dentro de \pm (% de lectura + número de cuentas) entre 18 °C y 28 °C. Debe sumar 0,1x (exactitud específica) por cada °C por debajo de 18 °C o por encima de 28 °C. Para mediciones de tensión realizadas con sonda 10:1, sume la exactitud de la sonda, salvo que ésta haya sido calibrada en el instrumento de medida. En la pantalla debe ser visible cuando menos 1,5 período de forma de onda.

Aspectos generales

, •
Entradas A y B
Supresión de modo común (CMRR) de CC >100 dB
Supresión de modo común de CA a 50, 60 ó 400 Hz>60 dB
Tensión CC (VDC)

Supresión de modo normal CA a 50 ó 60 Hz >60 dB

Tensión CA (VAC)

Tensión máxima	
con sonda 10:1	
directa (1:1)	300 V
Resolución máxima	
con sonda 10:1	
directa (1:1)	100 μV
Lectura de valor máximo de escala	1100 cuentas
Exactitud	
Acoplede on continue	

Acoplada en continua:

exactitud.

CC a 60 Hz.....±(1,5 % +10 cuentas)

Acoplada en alterna, bajas frecuencias:

posible, utilice el acoplamiento en continua para una máxima precisión.

Acoplada en alterna o en continua, altas frecuencias: 60 Hz a 20 kHz.....±(2,5 % + 15 cuentas) 20 kHz a 1 MHz....±(5 % + 20 cuentas) 1 MHz a 25 MHz....±(10 % + 20 cuentas) En frecuencias superiores, el desplazamiento de frecuencia del instrumento comienza a afectar a la

Supresión del modo normal CC.....>50 dB Todas las exactitudes son válidas si:

- La amplitud de la forma de onda es mayor que una división
- En la pantalla aparece cuando menos 1,5 período de forma de onda.

Tensión CA + CC (True RMS)

Tensión máxima con sonda 10:1
Resolución máxima con sonda 10:1
Lectura de valor máximo de escala1100 cuentas
Exactitud CC a 60 Hz

Amperios (AMP)

Con sonda amperimétrica o derivador de corriente opcionales

Rangos......como VCC, VCA, VCA+CC

Sensibilidad de la sonda ... 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 1 V/A, 10 V/A y 100 V/A

Exactitudcomo VCC, VCA, VCA+CC

(sumar incertidumbre de sonda amperimétrica o de derivador de corriente)

Pico (PEAK)

Modos Pico máximo, Pico	mínimo o Pico a pico
Tensión máxima con sonda 10:1 directa (1:1)	
Resolución máxima con sonda 10:1directa (1:1)	
Lectura de valor máximo de escala	800 cuentas
Exactitud Pico máx. o mín	

Frecuencia (Hz)

Exactitud

1 Hz hasta ancho de banda máx. ±(0,5 % +2 cuentas)

Ciclo de trabajo (DUTY)

Rango4,0 % a 98,0 %

Anchura de impulso (PULSE)

1 Hz hasta ancho de banda máx. ±(0,5 % +2 cuentas)

Potencia (POWER)

Factor de potenciarelación entre vatios (Watts) y VA Rango0,00 a 1,00
WattLectura en RMS de las muestras de multiplicación correspondientes
de entrada A (voltios) y entrada B (amperios) Lectura de valor máximo de escala 999 cuentas
VA
VA reactiva $\sqrt{((VA)^2-W^2)}$ Lectura de valor máximo de escala 999 cuentas
Fase (PHASE)
Rango180 a +180 grados
Resolución
Exactitud
0,1 Hz a 1 MHz ±1 grado
1 MHz a 10 MHz±3 grados

Temperatura (TEMP)

(Con sonda de temperatura opcional
F	Rangos (°C o °F)40,0 a +100,0 °
	-100 a +250°
	-100 a +500°
	-100 a +1.000°
	-100 a + 2.500°
9	Sensibilidad de la sonda 1 mV/°C y 1 mV/°F
ı	Decibelios (dB)
C	dBVdB relativos a un voltio
C	dBmdB relativos a un mW en 50 Ω ó 600 Ω
C	dB enVCC, VCA o VCA+CC
E	Exactitudcomo VCC, VCA, VCA+CC

Medidor

Entrada del medidor

Acoplamiento de entradaCC
Respuesta de frecuenciaCC a 10 kHz (-3 dB)
Impedancia de entrada1 M Ω (±1 %)//10 pF (±1,5 pF)
↑Tensión máxima de entrada1000 V CAT II 600 V CAT III
(Consulte especificaciones detalladas en "Seguridad")

Funciones del medidor

Selección de rangos	Automático, Manual
Modos	Normal, Relativo

Mediciones de DMM en entradas del medidor

La exactitud de todas las medidas está comprendida dentro de \pm (% de lectura + número de cuentas) entre 18 °C y 28 °C. Sume 0,1x (exactitud específica) por cada °C por debajo de 18 °C o por encima de 28 °C.

Aspectos generales

Lectura de valor máximo de escala

Supresión de modo común (CMRR) de CC.......... >100 dB Supresión de modo común de CA a 50, 60 ó 400 Hz..>60 dB

Ohmios (Ω)

Rangos	500,0 Ω , 5.000 k Ω , 50,00 k Ω ,
	500,0 k Ω , 5.000 M Ω , 30,00 M Ω

$500~\Omega$ a $5~\text{M}\Omega$	5.000 cuentas
30 MΩ	3.000 cuentas
Exactitud	±(0,6 % +5 cuentas)
Medición de corrientes	0,5 mA a 50 nA, ±20 %
	disminuye con rangos crecientes

Tensión en circuito	abierto	<4 \	V
		٠.	•

Continuidad (CONT)

Pitido	<50 Ω (±30 Ω)
Medición de corrientes	0,5 mA, ±20 %
Detección de cortos de	≥1 ms

Lectura de tensión máxima	2,8 V
Tensión en circuito abierto	<4 V
Exactitud	±(2% + 5 cuentas)
Medición de corrientes	0,5 mA ± 20%

Temperatura (TEMP)

Con sonda de temperatura opcional

Rangos (°C o °F)	40,0 a +100,0°
	-100,0 a +250,0°
	-100,0 a +500,0°
	-100 a +1.000°
	-100 a + 2.500°

Sensibilidad de la sonda......1 mV/°C y 1 mV/°F

Tensión CC (VDC)

Rangos500,0 mV, 5,000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1100 V
Lectura de valor máximo de escala 5.000 cuentas
Exactitud±(0,5 % +5 cuentas)
Supresión de modo normal CA a 50 ó 60 Hz ±1 %>60 dB

Tensión CA (VAC)

Rangos500,0 mV, 5,000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1100 V
Lectura de valor máximo de escala5.000 cuentas
Exactitud 15 Hz a 60 Hz±(1% +10 cuentas) 60 Hz a 1 kHz±(2,5% +15 cuentas) En frecuencias superiores, el desplazamiento de frecuencia del medidor comienza a afectar a la exactitud.
Supresión del modo normal CC >50 dB

Tensión CA + CC (True RMS)

Rangos....500,0 mV, 5,000 V, 50,00 V, 500,0 V, 1100 V Lectura de valor máximo de escala........5.000 cuentas

Exactitud

CC a 60 Hz	±(1% +10 cuentas)
60 Hz a 1 kHz	±(2,5% +15 cuentas)
En frecuencias superiores	s, el desplazamiento de
frecuencia del medidor co	mienza a afectar a la
exactitud.	

Todas las exactitudes son válidas si la amplitud de forma de onda es superior al 5% del valor máximo de escala.

Manual de Uso

Amperios (AMP)

Con sonda amperimétrica o derivador de corriente opcionales

Rangos......como VCC, VCA, VCA+CC Sensibilidad de la sonda100 μ V/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 1 V/A, 10 V/A y 100 V/A

Exactitudcomo VCC, VCA, VCA+CC (sumar incertidumbre de sonda amperimétrica o de derivador de corriente)

Registrador

TrendPlot (medidor u osciloscopio)

Registrador de diagramas que traza un gráfico de los valores mínimos y máximo de las mediciones del medidor o del osciloscopio en el transcurso del tiempo.

Velocidad de medición	> 2,5 mediciones/s
Tiempo/división	10 s/div a 20 min/div
Tamaño del registro	.13.500 puntos por entrada
Intervalo de registro	90 minutos a 8 días
Referencia de tiempoT	ime from start, Time of day

Modo de registro de osciloscopio

Registra las formas de onda en la memoria profunda mientras muestra la forma de onda en modo de desplazamiento.

Entrada A, Entrada B
(10 ms/div a 1 min/div) 20 MS/s
ns/div a 1 min/div)50 ns
10 ms/div a 2 min/div
. 27.500 puntos por entrada
11 s a 30 horas
Barrido único Desplazamiento continuo Disparo externo

Referencia de tiempo....... Time from start, Time of day

Zoom, Replay y Cursors

Zoom, Replay y Cursors

Zoom

Replay

Presenta hasta un máximo de 100 capturas de pantallas de osciloscopio de doble entrada.

Mediciones del cursor

tiempo de subida

Varios

Pantalla

\triangle A

Alimentación

Baterías de NiMH recargables:

Temperatura ambiente

admisible durante la carga: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

Tiempo de desconexión automática (ahorro de batería):......5 min, 30 min o desactivado

Cargador de batería / Adaptador de red BC190:

- Enchufe de línea europeo BC190/801 230 V ± 10%
- Enchufe de línea norteamericano BC190/803 120 V \pm 10%
- Enchufe de línea británico BC190/804 230 V± 10%
- Enchufe de línea japonés BC190/806 100 V ± 10%
- Enchufe de línea australiano BC190/807 230 V ± 10%

Manual de Uso

 Adaptador conmutable universal BC190/808 de 115 V \pm 10% ó 230 V \pm 10%, "con enchufe EN60320-2.2G"

Frecuencia de línea 50 ó 60 Hz

Calibración de la sonda

Ajustes de impulsos manual y ajuste automático de CC con comprobación de sonda.

Memoria

Número de memorias del registrador2

Cada memoria puede contener

- un TrendPlot de doble entrada (2 x 13.500 puntos)
- un registro de osciloscopio de doble entrada (2 x 27.500 puntos)
- 100 pantallas de osciloscopio de entrada doble

Datos mecánicos

Puerto de interfaz óptica

Tipo.......RS-232, optoaislada
A impresora.....compatible con Epson FX, LQ, y con
HP Deskjet®, Laserjet® y Postscript

- En serie mediante PM9080 (cable/adaptador RS-232 optoaislado, opcional).
- En paralelo mediante PAC91 (cable adaptador optoaislado para impresora, opcional).

A PC/Notebook

En serie mediante PM9080 (cable/adaptador RS-232 optoaislado, opcional), utilizando SW90W (software FlukeView® para Windows 95®, 98®, Me®, 2000® y Windows NT4®).

Especificaciones

Condiciones ambientales

Condiciones ambier	ntales
Condiciones ambientales	MIL-PRF-28800F, Clase 2
Temperatura	
De servicio:	
sólo con batería	0 a 50 °C (32 a 122 °F)
con adaptador de red:	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
De almacenamiento:	-20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

Humedad

En servicio:

0 a 10 °C (32 a 50 °F)	no condensada
10 a 30 °C (50 a 86 °F)	95%
30 a 40 °C (86 a 104 °F)	
40 a 50 °C (104 a 122 °F)	
En almacenamiento:	

Altitud

En servicio:	3 km (10.000 pies)
De almacenamiento:	12 km (40.000 pies)
Vibraciones (sinusoidal)	máx. 3 g
Impactos	máx. 30 g
Compatibilidad electromagnética (CEM) Emisión e inmunidadEN-IEC61326-1(1997)	
Protección de la envolvente	IP51, ref: IEC529

riangle Seguridad

Diseñado para mediciones en instalaciones de categoría II a 1.000 V, de categoría III a 600 V, y Grado 2 de contaminación, según:

- ANSI/ISA S82.01-1994
- EN61010-1 (1993) (IEC1010-1)
- UL3111-1

\Lambda Tensión máx. de entrada

Tensión máx. flotante

Las tensiones nominales se indican como "tensiones de servicio". Deben leerse como VCA-rms (50-60 Hz) en aplicaciones de onda sinusoidal CA, y como VCC en aplicaciones de CC.




Figura 51. Tensión máx. de entrada v.s. frecuencia

Nota

La Categoría III de sobretensión hace referencia al nivel de distribución y a los circuitos de instalación fija en el interior de un edificio. La Categoría II de sobretensión hace referencia al nivel local, aplicable a electrodomésticos y equipos portátiles.




Figura 52. Tensión máxima de entrada entre referencias de osciloscopio y entre referencias de osciloscopio y medidor

Sonda 10:1

_		
Seg	uri	dad

Humedad

Seguridad
Tensión máxima de entrada1.000 V CAT II
Tensión máx. flotante
entre cualquier terminal y masa1.000 V CAT II
600 V CAT III
hasta 400 Hz
Especificaciones eléctricas
Impedancia de entrada en la punta de medida10 M Ω (±2 %)//14 pF (±2 pF)
Rango de ajuste de capacidad10 a 22 pF
Atenuación a CC (entrada de 1 M Ω) 10 x (± 2 %)
Ancho de banda (con FLUKE 199)
CC a 200 MHz (-3 dB)
Condiciones ambientales
Temperatura
En servicio: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
De almacenamiento:20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
Altitud
En servicio:
De almacenamiento:
20 amaconamionto 12 km (40.000 pics)

En servicio, de 10 a 30 °C (50 a 86 °F)...... 95%




Figura 53. Tensión máx. entre punta de sonda a tierra y desde punta de sonda a referencia de sonda




Figura 54. anipulación segura: Tensión máx. desde referencia de sonda a tierra

Inmunidad electromagnética

El equipo Fluke serie 190 y sus accesorios de serie cumplen con lo especificado en la Directiva 89/336/CEE en lo relativo a la inmunidad electromagnética, tal y como aparece definido en EN-IEC61326-1 (IEC1000-4-3), con la adición de las siguientes tablas.

Modo de osciloscopio (10 ms/div): Perturbación de traza con VPS200 sonda de tensión cortocircuitada

Tabla 1

Sin perturbación visible	E = 3V/m
Frequency range 10 kHz to 20 MHz	5 mV/div to 100V/div
Frequency range 20 MHz to 100 MHz	100 mV/div to 100V/div
Frequency range 100 MHz to 1 GHz	* 500 mV/div to 100V/div

Tabla 2

Perturbación inferior al 10% del valor máximo de escala	E = 3V/m
Frequency range 10 kHz to 20 MHz	5 mV/div to 100V/div
Frequency range 20 MHz to 100 MHz	10 mV/div to 100V/div
Frequency range 100 MHz to 1 GHz	* 500 mV/div to 100V/div

^{(*):} perturbación máx. de 2 div. Con el filtro de ancho de banda de 20 MHz conectado, la perturbación máxima es del 1%. Los rangos del instrumento de medida no especificados en las Tablas 1 y 2 pueden tener una perturbación de más del 10% del valor máximo de escala.

Modo de multímetro (VCC, VCA, VCA+CC, Ohmios y Continuidad): Lectura de perturbación con los cables de medida cortocircuitados

Tabla 3

Perturbación inferior al 1% del valor máximo de escala	E = 3V/m
Frequency range 10 kHz to 1 GHz	500mV to 1000V, 500Ohm to 30 MOhm ranges

Manual de Uso

Índice

—A—	Auto Set, 96 Automático	_c_
Accesorios, 71, 86	Disparo, 51	C190 Maletín rígido, 4
Acoplamiento	Autonomía, 103	Cable
de entrada, 100	Average (Promedio), 17	de impresora, 90
en alterna, 20	A+B, 22	de impresora en paralelo, 90
Adaptador de red, 79	A-B, 22	de común, 3
a batería BC190, 3, 87	A*B, 22	de medida, 3
Adquisición de la forma de onda, 20	A vs B, 22	de medida TL24, 88
Aislado, 7	D	de puesta a tierra, 3, 87
Alimentación, 103	—ь—	Cable/adaptador RS-232, 4, 67, 68,
Almacenamiento, 81	Barra de gráficos, 24	90
Altitud, 105, 107	Batería	Calibración
Amperios, 98, 102	Adaptador de red a, 3	de la sonda de tensión, 84, 104
Ancho	Carga, 2, 82	del instrumento de medida, 86
de banca, 100	de NiMH, 81, 82	Cambio de baterías, 84
de banda, 94	Vida útil, 79	Captura de 100 pantallas, 98
Anchura de impulso, 98	Borrar menú, 12, 76	Captura de picos, 19

Manual de Uso

Captura de transitorios rápidos, 19, Connect-and-View, 47, 96 sobre flancos, 52 34.35 Continuidad, 100 sobre formas de onda, 47 Capturar 100 pantallas, 39, 96 Contraste, 77 DMM Mediciones, 24 Características de funcionamiento. Contraste de pantalla, 77 —E— 93 Cursores horizontales, 42 Eléctricamente flotante, 7 Características de seguridad, 93 Cursores verticales, 43 Eliminar pantallas, 65 Carga, 82 —D— Emisión, 105 Cardador, 87 Datos ambientales, 93 Entradas de clavija banana, 12,23, Ciclo de trabajo, 98 Datos mecánicos, 104 30 Ciclo único, 53 Decibelios (dB), 99 Especificaciones, 93 Compatibilidad electromagnética, Derivador de corriente, 90 Exactitud de la base de tiempos, 95 105 Derivador de corriente CS20MA. 90 Exactitud vertical, 94 Condiciones ambientales, 105 Descargas eléctricas, 6 Externos Conexión a un ordenador. 67 Desembalaje, 2 Disparos, 56 Conexión a una impresora, 68 Diodo, 101 Conexión de sonda de alta tensión y —F— Disparo alta frecuencia, 72 Fase, 99 Automático, 51, 95 Conexión del instrumento de Fecha, 78 Connect-and-View, 95 medida, 9 Flancos En impulsos, 58 Conexiones, 12, 23 disparo, 52 de anchura de impulsos, 96 Conexiones de medición, 12 FlukeView, 4, 67, 90 de flanco, 95 Conexiones de osciloscopio, 13, 72 Formas de onda ruidosas, 21, 53 en vídeo, 56, 95 Conexiones del medidor, 73 Frecuencia (Hz), 98 externo, 55, 95 Conexiones electrónicas de Función TrendPlot™, 30 Modos, 95 osciloscopio, 72 Funciones de análisis, 37, 103 Nivel, 48 Conexiones para medición, 23 Predisparo, 50 Congelar la pantalla, 16 —G— Retardo, 50, 95 Congelar las lecturas, 27 Guardar, 64

osciloscópicas, 15 —H automáticas, 15 Hora, 78 Lecturas, 15 relativas, 28 Humedad, 105 Limpieza, 81 Memoria, 104 Hz, 98 Localización de averías, 91 Memoria de registro+configuración, Longitud de registro, 95 64 <u>--М--</u> Modo Idioma, 77 de barrido único. 34 Idioma de la información, 77 Maletín, 90 de desplazamiento de la forma de Impactos, 105 flexible, 90 onda, 102 Impedancia de entrada, 94, 100, 107 rígido, 4, 90 de registro de osciloscopio, 102 Mantenimiento, 81 Impresora Muelle de puesta a tierra, 3, 87 en paralelo, 68 Manual, 89 —N en serie, 68 de servicio, 90 **Impulsos** de Uso, 4, 89 Navegación por los menús, 11 disparo, 58 Matemáticas, 22 Indicador de batería, 82 Medición Inmunidad, 105 amperimétrica, 25 Ohmios (Ω), 100 Interfaz de corrientes, 25 Opciones del registrador, 32 óptica, 67, 68, 104 de entrada A. 15 Osciloscopio, 94 Interrupción automática de energía, de entrada B, 15 Overview, 41 79 de la resistencia. 24 —P— Inversión de la polaridad, 20 Mediciones, 15, 24 PAC91, 68, 90 con cursores, 42 con el medidor, 24 Pantalla, 103 Juego con el multímetro. 24 sin menús, 12, 76 de accesorios AS200, 3, 88 del cursor, 103 de documentación, 67 de recambio, 89 en entradas del medidor, 100 Pendiente, 48, 95 de sondas de tensión VP200. 3

Manual de Uso

Persistence (Persistencia), 18
Pico, 98
Piezas, 86
reemplazables, 86
Pinzas, 3
de gancho, 87
PM9080, 67, 68, 90
Polaridad, 20
Potencial de la tierra de protección, 7
Predisparo, 50
Presentación en vídeo inverso, 20
Punta
de medida de 2 mm, 3
de medida de 4 mm, 3, 87, 88

—R—

Rangos automáticos, 27 manuales, 27 Reajuste del instrumento de medida, 10, 76 Recalibración, 86 Recarga de baterías, 86 Recuperar configuraciones, 66 pantallas, 65 Registrador, 102 Registro de formas de onda, 33 Reproducción, 64 Reproducir, 37, 103 Respuesta de frecuencia, 94, 100 Retardo, disparo, 95

S

Safety Requirements, 1
SCC 190, 67, 90
Scope Record, 33
Seguridad, 106
Sensibilidad de disparo, 95
Software, 4, 93
Software
SW90W, 4, 67, 90
versión, 86
Sonda, 84
amperimétrica, 25
de tensión 3, 84, 87
Soporte, 76
inclinable, 76
Suavizar, 17

—T—

Tarjeta de registro del producto, 4 Temperatura,99, 101, 105, 107 Tensión CC (VCC), 96, 101 Tensión máx. de entrada, 106 flotante, 106, 107 Tensión RMS, 97 Tiempo de carga, 103 de interrupción de energía, 79 de subida, 44, 94 TrendPlot (medidor), 102 TV disparo, 56

—V—

Variaciones lentas, 30
Velocidad de muestreo, 94
Ver pantallas guardadas, 66
Vibraciones, 105
Vídeo
Cuadros, 57
Líneas, 57
Visualización de datos registrados, 31, 34

<u>_Z</u>_

Zoom, 40, 103